

Rapidlogger™



رَابِيدُوْجَرْ دَلِيلُ الْمُسْتَخْدِمْ

جميع الحقوق محفوظة لشركة رابيدلوجر، ٢٠٢٣

www.rapidlogger.com

This page intentionally blank

محتويات الفهرس

١ المقدمة	١,١ شهادات النظام
	١,٢ مواصفات النظام
	١,٣ اختبار وضع التشغيل
	١,٤ مراقبة وتسجيل البيانات
٢ قسم تشغيل Rapidlogger	٢,١ وضع الأسماء وفتح السؤال
	٢,٢ وضع التكبير
	٢,٣ وضع محقق الآلات المفقودة
	٢,٤ وضع مراقبة رأس البئر
	٢,٥ وضع الحفر
	٢,٦ وضع السلك الأسلبي
	٢,٧ وضع الآلات المفقودة
	٢,٨ العمليات الشائعة
	٢,٩ النقل وتسجيل تطبيقات العمل
	٢,١٠ استخدام برنامج Rapid Vu
	٢,١١ استخدام برنامج Rapid Hub
	٢,١٢ استخدام أداة Rapidlogger Utility
	٢,١٣ الاستخدام غير سليم المحتمل
	٢,١٤ استخدام أداة اعداد الـ IP
٣ قسم المستخدم المتقدم	٣,١ استخدام الحساسات مع Rapidlogger
	٣,٢ تركيب وازلة بطاقة الذاكرة SD
	٣,٣ مكونات نظام Rapidlogger
	٣,٤ ربط الكمبيوتر عبر واي فاي Rapidlogger بالكمبيوتر
	٣,٥ ربط الكمبيوتر عبر الانترنت Rapidlogger بالكمبيوتر
	٣,٦ تشخيص مدخلات الحساسات
	٣,٧ تحرير المتغيرات المدخلة
	٣,٨ الاتصال عبر Modbus
	٣,٩ الاتصال عبر WITS
	٣,١٠ بروتوكول J1939
	٣,١١ ربط Rapidlogger بالسحابة
	٣,١٢ نقطة وصول الواي فاي
	٣,١٣ الوصول الى صفحة Rapidlogger على الويب
٤ قسم التركيب	٤,١ التركيب في المناطق الخطرة
	٤,٢ تركيب وحدة Rapiblogger
	٤,٣ الرابط مع محول الضغط
	٤,٤ الرابط مع جهاز قياس الكثافة
	٤,٥ الرابط مع حساسات ضربات المضخة
	٤,٦ الرابط مع خلايا العمل
	٤,٧ الرابط مع حساسات مستوى الخزان
	٤,٨ الرابط مع محول المقاومة
	٤,٩ الرابط مع أنظمة الإيقاف والتحكم في المراحلات
	٤,١٠ ادخال معدات ATEX للخدمة
٥ الصيانة	٥,١ إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة SD
	٥,٢ المعايرة
	٥,٣ تحميل برنامج النظام الجديد
	٥,٤ استبدال وحدة المعالج
	٥,٥ قطع الخيار الموصى بها
	٥,٦ الإصلاح والخدمة
	٥,٧ شهادات ATEX للنظام والحساسات والملحقات
٦ الملحق	٦,١ درس التوصيات الكهربائية ATEX
	٦,٢ تلبية ATEX

١ المقدمة

بعد نظاماً متيناً ومضغوطاً لمراقبة العمليات في البيانات النفطية والبحرية. تم تصميم الوحدة خصيصاً للعمل في البيانات النفطية القاسية. تقوم الوحدة بتزويد أجهزة الاستشعار بالطاقة، وعرض بياناتها، وإجراء العمليات الحساسية، وتسجيل بيانات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل بيانات المستشعر إلى جهاز كمبيوتر في الوقت الحقيقي أو بعد إكمال المهمة.

تم تصميم لوحة Rapidlogger ليتم تركيبها واستخدامها في البيانات القاسية. تعمل الوحدة بشكل جيد تحت أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف المطر ورذاذ مياه البحر، إلا أن حمايتها من العوامل البيئية يطيل عمرها ويحافظ على مظهرها.

كما أن شاشة العرض في الوحدة مناسبة للرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة ومزودة بإضاءة خلفية للاستخدام الليلي.



الشكل ١: وحدة **Rapidlogger** القياسية

تقوم الوحدة بتسجيل البيانات على بطاقة الذاكرة الداخلية من نوع SD في كل مرة يتم فيها تشغيلها. لا يحتاج المستخدم إلى اتخاذ أي إجراء لبدء تسجيل العمل. وتتغير سعة التسجيل حسب عدد المتغيرات التي يتم تسجيلها وحجم بطاقة الذاكرة المركبة. وللمرجع فقط، إذا تم تسجيل ثمانى متغيرات بفواصل زمني مقداره ثانية واحدة على بطاقة بسعة ١ غيغابايت، فإن الوحدة يمكن أن تقوم بالتسجيل المتواصل لمدة تزيد عن شهرين.

يحافظ الساعة الداخلية المدعومة ببطارية على تاريخ ووقت العمل. ويمكن ضبط الساعة من الواجهة الأمامية للجهاز أو مزامنتها عن بعد مع الكمبيوتر عبر الإيثرنت.

يمكن توصيل وحدة **Rapidlogger** القياسية بما يصل إلى ستة عشر حساساً من نوع Milliamp ، وحساسين للعمق(Depth Encoders) ، وأربعة حساسات تردديه(Frequency Sensors). ويمكن إضافة حساسات إضافية عبر بطاقة توسيعة.

تعمل وحدة **Rapidlogger** داخلياً بجهد ٢٤ فولت DC. ومع ذلك، وبحسب التركيب، يمكن تغذيتها خارجياً من مصدر طاقة يتراوح بين ٣٠-١٠ فولت DC. كما تتوفر بشكل اختياري وحدة تغذية تعمل بجهد ٩٠-٢٤ فولت AC. يظهر في الشكل التالي مصدر الطاقة القياسي الخاص بـ **Rapidlogger**. يحتوي مصدر الطاقة على حماية داخلية ضد زيادة التيار. يشير ضوء LED أحمر على مزود الطاقة إلى وجود التغذية الكهربائية.

تحتوي وحدة **Rapidlogger** داخلياً على فيوز ١ أمبير للحماية. هذا الفيوز قابل للاستبدال في موقع العمل، ولكن يجب أن يتم استبداله فقط بواسطة فني إلكترونيات أو مستخدم خبير.

يتوفر جهاز **Rapidlogger** بخمس نسخ: Rapidlogger ExD، Rapidlogger SE، Rapidlogger Mini، Rapidlogger Max، Rapidlogger Standard

Rapidlogger™



الشكل ٢ : من اليمين الى اليسار

Rapidlogger Max, Standard, Mini, SE and ExD

توفر جهاز Rapidlogger في هيئتين مختلفتين للتركيب. الأولى هي الوحدة منفردة، وهي وحدة مقاومة للعوامل الجوية ومناسبة للتركيب على معدات الحقول النفطية. أما في الهيئة الثانية، فيتم تركيب وحدة Rapidlogger داخل حاوية ثانوية من مادة البولي كربونات، وهي الهيئة الأكثر شيوعاً، حيث توفر حماية أكبر ضد الظروف البيئية القاسية، وتناسب الاستخدامات الشاقة في حالات الطقس الشديد. كما يسمح الغطاء الأمامي الشفاف بروية الشاشة مع توفير حاجز إضافي ضد الجليد والمطر والرمال والمواد الكيميائية.

يمكن استخدام برنامج **RapidVu** على جهاز الكمبيوتر لعرض بيانات العمل في الوقت الحقيقي أو إعادة تشغيل عمل مسجل مسبقاً، كما يتم حفظ البيانات التي يتم تنزيلها من وحدة Rapidlogger بصيغة CSV (لتتمكن الرسم والتحليل المتقدم في برامج مثل مايكروسوفت اكسل ويمكن أيضاً استخدام البرنامج لإعداد تقرير للعمل عند الحاجة).

يحتوي Rapidlogger على خمسة أوضاع تشغيل مختلفة لتلبية متطلبات أنواع الأعمال التي صمم النظام من أجلها، وتشمل الإسمنت، السلك الالمس (السنارة)، ضخ النيتروجين (N2)، التكسير، والأنباب الملفوفة. وتخالف الحساسات المستخدمة في كل خدمة، ويتيح Rapidlogger التوافق مع جميع هذه الحساسات. كما تختلف خيارات القوائم في الواجهة الأمامية والحسابات الداخلية بناءً على وضع التشغيل. ويمكن تشغيل الجهاز كوحدة منفصلة أو مع جهاز كمبيوتر يعمل ببرنامج

RapidVu.

يتم برمجة تكوين الحساسات الأساسي مسبقاً داخل الوحدة لكل وضع تشغيل، ويتضمن هذا التكوين معلومات عن نوع الحساس ومداه والإزاحة وعدد النبضات وغيرها. ويمكن تعديل تكوين الحساسات في الموقع من الواجهة الأمامية، كما يمكن إجراء تعديلات أكثر عمقاً باستخدام برنامج **Rapidlogger Utility**، والذي يسمح بإضافة حساسات جديدة وتعديل معلماتها وتغيير الإعدادات وحفظ وتحميل ملفات إعداد كاملة وضبط الوقت ومعايير المدخلات التناظرية وختبار الاتصال الشبكي.

١،١ شهادات النظام

النسخة الحاصلة على شهادة ATEX للمناطق الخطرة من نظام Rapidlogger Ex تحمل تصنيف II 3G Ex nA IIC T₄ Gc -20°C ≤ Ta ≤ +60°C الشهادة يتم التعرف عليها من خلال ملصقات ATEX.

تم وضع العلامة على الصندوق الرئيسي لوحدة Rapidlogger كما يلي:

II 3G Ex nA IIC T₄ Gc -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

وهذا يسمح باستخدام النظام حيث يكون الصندوق الرئيسي موجوداً في بيئة المنطقة ٢ (Zone ٢).

أما صندوق الحماية (Barrier Enclosure) فقد وضع عليه العلامة:

II 3(1)(2) G Ex e nA nC [ia] [ib] IIB T₄ -20°C ≤ Ta ≤ +60°C.

تعتمد درجة الحرارة القصوى على الاختبارات، ولكن لا يمكن أن تتجاوز ٦٠°C. راجع الشهادة في الملحق A (Appendix A). لاحظ أنه على الرغم من أن النظام قد يستمر في العمل عند درجات حرارة تتجاوز +60°C، إلا أن الشهادة صالحة فقط للمناطق الحرارية المذكورة أعلاه.

جميع الحساسات المصاحبة لنظام Rapidlogger تحمل علامات، ويمكن مراجعة شهانتها في الملحق A.

لإجراء أي صيانة أو إصلاح، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: sales@rapidlogger.com

١،٢ مواصفات النظام

المدخلات التناظرية: ١٦ مدخلًا بدقة ٢٤ بت، منها ٨ مدخلات ٢٠-٤mA و ٨ مدخلات ٧.١٠-٠mA.

المخرجات التناظرية: ٤ مخرجات بدقة ١٦ بت، ٢٠-٤mA.

مدخلات التردد/العمق: حتى ٨ مدخلات، بحد أقصى ٣٢ بت.

المخرجات الرقمية: ٨ مخرجات قابلة لتقنية PWM.

شاشة العرض: شاشة LCD مع إضاءة خلفية.

واجهة الكمبيوتر: إينترنت، تسلسلي (Serial).

ناقل الحساسات CAN، Modbus/TCP ، (Sensor Bus): Modbus/RTU

الطاقة: ٢٤ فولت DC ، ١١٠/٢٤ فولت AC.

ذاكرة البرنامج: ٦٤ MB RAM، ٣٢ MB Flash.

ذاكرة العمل: بطاقة SD 容量 ١٦GB.

درجة حرارة التشغيل: -٤٠°C إلى ٧٠°C.

مقاومة العوامل الخارجية: IP ٦٧ - ٤X - NEMA.

مواصفات السقوط: سقوط من ارتفاع ٤ أقدام على الخرسانة.

مقاومة الصدمات: ٤g وفق معيار MIL-STD ٨١٠F.

مقاومة الاهتزاز: ٢٨ g وفق معيار MIL-STD ٨١٠F.

٣، ١ اختيار وضع التشغيل


يحتوي جهاز Rapidlogger على خمسة أوضاع تشغيل مختلفة متطلبات أنواع الأعمال التي صمم النظام من أجلها. وتشمل هذه الأوضاع: الإسمنت (Cementing)، السلك الأملس (Slickline)، ضخ النيتروجين والتكسير (Fracturing Pumping) (N² and Fracturing Pumping)، والأنبيب الملفوفة (Coiled Tubing). يمكن اختيار هذه الأوضاع من خلال القائمة باستخدام الاختصارات التالية.

- F6 القائمة
 - اضغط F6 للوصول إلى قائمة النظام
 - الاعداد العام F4
 - إعادة الضبط إلى أي من الأوضاع التالية F5 RST (إعادة الضبط إلى أي من الأوضاع التالية)
 - وضع الإسمنت F4
 - وضع السلك الأملس F2
 - وضع ضخ النيتروجين F3
 - وضع الانبيب الملفوفة F4
 - وضع ضخ التكسير F5
 - وضع الحفر F6 > F4 > F6
 - لمزيد من الخيارات (إعادة الضبط إلى أي من الأوضاع الآتية) ◀ F6
 - العودة إلى الشاشة السابقة ◀ F1
 - وضع محاكاة الإسمنت F2
 - وضع محاكاة السلك الأملس F3
 - وضع محاكاة الانبيب الملفوفة F4
 - وضع الصخور F5
 - لمزيد من الخيارات (إعادة الضبط إلى أي من الأوضاع التالية) ◀ F6
 - العودة إلى الشاشة السابقة ◀ F1
 - وضع محاكاة الصخور F2
 - الوضع العام F3
 - وضع الحفر F4
 - وضع R F5
 - لمزيد من الخيارات (إعادة الضبط إلى أي من الأوضاع الآتية) ◀ F6
 - العودة إلى الشاشة السابقة ◀ F1
 - وضع J19Dmo F2
 - وضع Y F3

٤، ١ مراقبة وتسجيل البيانات

عند تشغيل الوحدة، يبدأ Rapidlogger تلقائياً في جمع البيانات من الحساسات المتصلة. كما يتم تسجيل البيانات تلقائياً على بطاقة الذاكرة الداخلية من نوع SD، مما يعني أنه لا يلزم أي تدخل أو إدخال من المستخدم لإجراء عملية عمل بسيطة. سُتعرض بيانات العمل وُتُسجّل تلقائياً.


بعد تشغيل Rapidlogger، تعرض شاشته معلومات العمل بالصيغة التالية، وعلى الرغم من أن النظام يعرض على شاشة LCD حتى ٦ متغيرات فقط، يمكن تسجيل العديد من المتغيرات الأخرى على بطاقة SD وإرسالها إلى الكمبيوتر عبر الشبكة.




في هذه الشاشة، يظهر اسم كل متغير ووحداته أعلى البيانات المعروضة. في أسفل يسار الشاشة، توجد ثلاثة أيقونات لمؤشرات الحالة، الأيقونة الأولى على اليسار تومض في كل مرة يتم فيها قراءة أو الحصول على البيانات من الحساسات. الأيقونة الوسطى تومض لتشير إلى أن البيانات قد تم إرسالها عبر الشبكة إلى الكمبيوتر. الأيقونة اليمنى تشير إلى نشاط تسجيل البيانات بشكل صحيح، إذا كانت البيانات سُجّل بنجاح.

هذه الايقونة تظهر علامة ✓. أما في حال امتلاء بطاقة الذاكرة SD أو غيابها أو عدم عملها، يتم استبدال علامة ✓ بعلامة ✗. أما مؤشر القائمة في أسفل يمين الشاشة، فيظهر أن المستخدم يمكنه الضغط على المفتاح F6 الموجود أسفل عنوان "Menu" لتفعيل قوائم المستخدم.

يمكن تنزيل بيانات العمل أثناء المهمة في الوقت الحقيقي باستخدام برنامج **RapidVu**. يمكن استخدام هذا البرنامج لعرض بيانات العمل، ورسم المخططات البيانية، وإنشاء ملفات العمل. كما يمكن استخدام برنامج **Rapidlogger** على الكمبيوتر لإعادة تشغيل الأعمال المسجلة مسبقاً والتي تم تنزيلها من بطاقة الذاكرة SD أو التي تم تسجيلها على الكمبيوتر. يقوم **Rapidlogger** بتسجيل البيانات على بطاقة الذاكرة الداخلية بصيغة نصية عادية. يقوم برنامج **RapidVu** بتسجيل البيانات بنفس الصيغة، ولكنه أيضاً ينشئ نسخة من كل ملف عمل يتم إعادة تشغيله بصيغة CSV ويخرنها في نفس المجلد على الكمبيوتر مع ملفات العمل الأخرى. CSV هي ملفات نصية تحتوي على قيم مفصولة بفواصل، يمكن استيرادها مباشرة إلى Excel لإجراء الرسم والتحليل ملاحظة: في أنظمة Windows 7، Vista، XP، من الممكن تغيير رمز فصل القوائم (List Separator) من فاصلة إلى رمز آخر، وهذا قد يسبب مشاكل عند قراءة ملفات التي يولدتها **Rapidlogger**. على سبيل المثال، إذا كان نظام تشغيل Windows مضبوطاً على منطقة أمريكا اللاتينية، فإن رمز فصل القوائم يكون مضبوطاً على فاصلة منقطة (Semi-Colon). في هذه الحالة، لكي يعمل استيراد ملفات CSV بشكل صحيح، يجب على المستخدم إعادة تغيير رمز فصل القوائم إلى فاصلة (Comma). ويمكن إجراء ذلك من خلال لوحة التحكم في Windows ضمن إعدادات المنطقة واللغة.



إذا لزم الأمر، يمكن تنزيل بيانات العمل بعد انتهاء المهمة باستخدام كابل إيثرنэт من خلال قائمة **Rapidlogger Hardware** في برنامج **RapidVu**. بعد تنزيل البيانات، يجب مسح بطاقة الذاكرة SD بشكل دوري للحفاظ على مساحة متاحة لتسجيل الأعمال الجديدة. بشكل عام، يجب مسح بطاقة SD باستخدام هذا البرنامج أو من قوائم الواجهة الأمامية مرة واحدة على الأقل كل ٢٠-١٠ عملية تسجيل. يساعد هذا الإجراء في ضمان وجود مساحة كافية على بطاقة SD وينع تلف البيانات أو فقدانها.




٢ قسم تشغيل جهاز Rapidlogger

١١ وضع الإسمنت والمضخة

عند تشغيل وحدة Rapidlogger في وضع الإسمنت (Cementing Mode)، يتم ضبط جميع خيارات القوائم الظاهرة على الشاشة بحيث تتوافق مع عمليات الإسمنت. تُعرض على الشاشة مجموعة من المعاملات تشمل: ضغط المضخة، الكثافة، الحجم الكلي، معدل المضخة ١، ومعدل المضخة ٢. ويمكن تهيئة الشاشة لعرض جميع هذه المعاملات السنتة أو الأربعية الأولى فقط.


وعلى الرغم من أن النظام يعرض ما يصل إلى ٦ معاملات فقط على لوحة عرض LCD، إلا أنه يمكنه تسجيل عدد أكبر من المعاملات إلى بطاقة الذاكرة SD بالإضافة إلى إرسالها إلى جهاز الحاسوب عبر الشبكة.

وبمجرد تشغيل الجهاز، يبدأ Rapidlogger تلقائياً بعرض البيانات وتسجيلها. ويمكن للمستخدم الوصول إلى قوائم الإسمنت بالضغط على الزر **F6** عند الضغط على **F6** تظهر القائمة التالية على الشاشة، حيث يمكن للمستخدم تعديل الإعدادات الخاصة بـ الضغط، الكثافة، الحجم الكلي، والمعدل..



ضغط المضخة

يعرض ضغط المضخة كأول معلومة على شاشة جهاز Rapidlogger. ويتم عادةً قياس ضغط المضخة في وحدة الإسمنت باستخدام حساس ضغط (Pressure Transducer) مثبت على خط المعالجة الرئيسي. ولتعديل قراءات الضغط، يقوم المستخدم بالضغط على **F1** ثم **F6** من الشاشة الرئيسية، لتنظر بعد ذلك القائمة المخصصة لإعدادات الضغط




الآن اضغط على **F1** لإعادة قراءة الضغط إلى الصفر. تُستخدم هذه الخيار لإزالة أي انحراف طفيف في الضغط عندما يكون من المعروف أن الضغط يجب أن يكون صفرياً أو عند مستوى الضغط الجوي. لإزالة انحراف الضغط أو التراجع عن تصفيير متغير الضغط اضغط على **F2**. إذا كانت قيمة الضغط الفعلية معروفة، مثلًا نتيجة معايرة أو اختبار أوزان قياسية أو من خلال عدد ضغط معاير للعميل، وكان من الضروري أن تتطابق قراءة جهاز Rapidlogger مع هذه القراءة المعايرة، اضغط على **F3** وسيسمح النظام بإدخال قيمة ضغط جديدة. إيقاف تشغيل النظام ثم تشغيله مرة أخرى سيؤدي إلى مسح قيمة انحراف الضغط هذه.

كثافة الملاط

كثافة ملاط الإسمنت هي المعلومة الثانية التي تُعرض على شاشة جهاز Rapidlogger. يتم قياس الكثافة بواسطة كاشف كثافة مثبت على خط المعالجة. لتعديل قراءات كثافة الملاط اضغط على **F2** ثم **F6** من الشاشة الرئيسية وستظهر بعد ذلك القائمة التالية


Rapidlogger™



اضغط الآن على **F1** لإعادة ضبط الكثافة إلى الصفر. تُستخدم هذه الخيار لإزالة أي انحراف صغير في متغير قيمة الكثافة عندما يكون من المعروف أن الكثافة يجب أن تكون صفرًا. لإزالة انحراف الكثافة أو إلغاء عملية التصغير اضغط على **F2**. إذا كانت الكثافة الفعلية معروفة، مثلًا نتيجة معايرة بالماء النقي أو من خلال كاشف كثافة معاير للعميل، اضغط على **F3** ثم يمكنك إدخال قيمة كثافة جديدة س يتم تخزينها في النظام فقط لهذه الجلسة المحددة. بإيقاف تشغيل النظام ثم تشغيله مرة أخرى سيؤدي إلى مسح قيمة انحراف الكثافة هذه.

الحجم الكلي

الحجم الكلي هو المعلمة الثالثة التي تُعرض على شاشة جهاز Rapidlogger. يتم قياس الحجم الكلي باستخدام مقياس تدفق (Flowmeter) أو عدد ضربات المضخة. لتعديل قيمة الحجم الكلي اضغط على **F6** ثم **F3** من القائمة الرئيسية، لتنظر بعد ذلك القائمة التالية.



اضغط الآن على **F1** لإعادة ضبط الحجم إلى الصفر. تُستخدم هذه الخيار لمسح القيمة الحالية للحجم الكلي. يكون ذلك أحيانًا ضروريًا عندما تكون المضخة في وضع الخمول لفترة من الوقت أو إذا تم إعادة تدوير بعض الملاط قبل بدء عملية الضخ الفعلية. في مثل هذه الحالات يحتاج المستخدم إلى تصغير الحجم. يمكن التراجع عن تصغير الحجم بالضغط على مفتاح **F2**. إذا كان حجم الضخ معروضاً (على سبيل المثال في بداية مرحلة جديدة) أو إذا رغب المستخدم في تعين الحجم الكلي المضخو إلى قيمة جديدة، اضغط على **F3**. سيسمح هذا للمستخدم بإدخال الحجم الكلي الجديد.

المعدل الكلي

المعدل الكلي هو المعلمة السابعة (الأولى في الصفحة الثانية) التي تُعرض على شاشة جهاز Rapidlogger. في وحدات المضخات المزدوجة، يكون المعدل الكلي هو مجموع معدل الضخ من كلا المضختين. إذا تم استخدام جهاز Rapidlogger على وحدة مضخة واحدة، فإن المعدل الكلي يكون مسأولاً لمعدل ضخ المضخة الأولى. لا يمكن تصغير أو تعديل متغيرات المعدل في جهاز Rapidlogger أثناء تشغيل النظام للعملية. تم تصميم هذه الخاصية عمداً لمنع حدوث أخطاء في القيم المجمعة.



الحجم الكلي للمضخة ١ والحجم الكلي للمضخة ٢

الحجم الكلي للمضخة ١ والمضخة ٢ هما المتغيران الخامس والسادس المعروضان على شاشة جهاز Rapidlogger. في وحدات الإسمنت ذات المضختين، تعرض هذه المتغيرات حجم كل مضخة على حدة. في حالة وجود مضخة واحدة، يكون حجم المضخة ١ هو المتغير الوحيد المستخدم لتعديل الحجم الكلي للمضخة ١ أو المضخة ٢، اضغط على **F6** ثم


Rapidlogger™

F4 للمضخة ١ أو F5 للمضخة ٢. اضغط الآن على F1 لإعادة ضبط الحجم إلى الصفر، F2 للتراجع عن تأثير التصغير أو إدخال قيمة جديدة، أو F3 لإدخال قيمة جديدة للحجم.

٢،٢ وضع التكسير الهيدروليكي

عند تشغيل وحدة Rapidlogger في وضع التكسير، تكون جميع خيارات القائمة على الشاشة مهياً خصيصاً لعمليات التكسير. في هذا الوضع يمكن لكل وحدة Rapidlogger دعم ما يصل إلى أربع مضخات، ومع ذلك يُفضل تشغيل مضختين فقط لكل وحدة Rapidlogger. ضغط الضخ، الكثافة، الحجم الكلي، معدل التدفق الكلي، معدل المضخة ١، معدل المضخة ٢ هي المعلومات المعروضة على الشاشة. معدل المضخة ٣، معدل المضخة ٤ لا يتم عرضهما على الشاشة ولكنهما يتم تسجيلهما ونقلهما إلى الكمبيوتر.

عند تشغيل الوحدة، يبدأ Rapidlogger بعرض البيانات وتسجيلها تلقائياً. يمكن للمستخدم الوصول إلى قوائم التكسير بالضغط على F6. عند الضغط على F6 تظهر القائمة التالية على الشاشة ويمكن للمستخدم تعديل إعدادات الضغط، الكثافة، الحجم الكلي، ومعدل التدفق..



ضغط المضخة

ضغط المضخة هو أول معلمة يتم عرضها على شاشة Rapidlogger. يتم عادةً قياس ضغط المضخة في وحدة التكسير باستخدام محول ضغط (Pressure Transducer) في خط المعالجة الرئيسي. لتعديل قراءات الضغط، اضغط على F1 ثم F6 من الشاشة الرئيسية، وستظهر القائمة التالية.



الآن اضغط على F1 لإعادة ضبط الضغط إلى الصفر. تُستخدم هذه الخاصية لمحو انحراف صغير في الضغط من المتغير عندما يُعرف أن الضغط يجب أن يكون صفرًا أو عند الضغط الجوي. لمحو انحراف الضغط أو التراجع عن إعادة ضبط المتغير إلى الصفر، اضغط على F2. إذا كان الضغط الفعلي معروفاً، مثلما يكون نتيجة معايرة أو اختبار وزن ميت أو من مقياس ضغط معتمد من العميل، وكان لا بد من مطابقة قراءة Rapidlogger مع هذه القراءة المعايرة، اضغط على F3 وسيسمح لك النظام بإدخال قيمة ضغط جديدة. إعادة تشغيل النظام (إيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى) ستؤدي إلى مسح قيمة انحراف الضغط هذه.

معدلات المضخة ١، المضخة ٢، المضخة ٣، والمضخة ٤، معدلات المضخة من ١ إلى ٤ هي المعلومات الأربعية التالية المعروضة على شاشة Rapidlogger. لا يمكن تعديل معدلات المضخات أثناء سير العمل. هذا الإجراء ضروري لمنع حدوث أخطاء في حسابات حجم المضخة.

المعدل الكلي

المعدل الكلي هو المعلمة السادسة المعروضة على شاشة Rapidlogger إذا تم مراقبة عدة مضخات تكسير باستخدام وحدة Rapidlogger واحدة، فسيتم عرض مجموع معدلات المضخات كمعدل كلي. إذا تم استخدام Rapidlogger على وحدة مضخة واحدة، فإن المعدل الكلي يكون مساوياً لمعدل المضخة الأولى. لا يمكن إعادة ضبط أو تعديل متغيرات المعدل في Rapidlogger أثناء تشغيل النظام للعملية. تم تصميم هذه الميزة عمداً لمنع حدوث أخطاء في القيم المجمعة.



الحجم الكلي

الحجم الكلي هو المعلمة السابعة المعروضة على شاشة Rapidlogger. يتم قياس الحجم الكلي باستخدام مقياس التدفق أو عدد ضربات المضخة. لتعديل الحجم الكلي، اضغط على **F6** ثم **F3** من القائمة الرئيسية، وستظهر القائمة التالية.



الآن اضغط على **F1** لإعادة ضبط الحجم إلى الصفر. تُستخدم هذه الخاصية لمحو الحجم الكلي. يكون ذلك أحياناً ضرورياً عندما تكون المضخة في وضع الخمول لفترة قيل بدء العملية أو إذا تم إجراء بعض إعادة الدوران قبل بدء عملية الضخ الفعلية. في هذه الحالات، يحتاج المستخدم إلى إعادة ضبط الحجم إلى الصفر. يمكن التراجع عن إعادة ضبط الحجم إلى الصفر بالضغط على مفتاح **F2**. إذا كان حجم الضخ المعروف (مثلاً في بداية مرحلة جديدة) أو إذا احتاج المستخدم لتغيير الحجم الكلي المضبوط إلى قيمة جديدة، اضغط على **F3**. سيتيح هذا للمستخدم فرصة إدخال الحجم الكلي الجديد. (لا يمكن إدخال قيمة جديدة للحجم الكلي).

كثافة الحشو

يتم قياس الكثافة باستخدام جهاز قياس الكثافة (Densitometer) المثبت على خط المعالجة. عادةً لا يتم عرض كثافة الحشو على شاشة Rapidlogger. ومع ذلك، إذا تم تعديل الإعدادات من قبل المستخدم لعرض كثافة الحشو على الشاشة المحلية، فيمكن تعديل قراءات كثافة الحشو. للقيام بذلك، اضغط على **F2** ثم **F6** من الشاشة الرئيسية، وستظهر القائمة التالية.




الآن اضغط على **F1** لإعادة ضبط الكثافة إلى الصفر. تُستخدم هذه الخاصية لمحو أي انحراف صغير في قيمة متغير الكثافة عندما يُعرف أن الكثافة يجب أن تكون صفرًا. لمحو انحراف الكثافة أو التراجع عن عملية إعادة الضبط إلى الصفر، اضغط على **F2**. إذا كانت الكثافة الفعلية معروفة، مثلاً نتيجة معايرة بالماء النقى أو من جهاز قياس كثافة معتمد من العميل، اضغط على **F3**، ثم يمكنك إدخال قيمة كثافة جديدة سيتم تخزينها في النظام فقط لهذه الجلسة المحددة. إعادة تشغيل النظام (إيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى) ستؤدي إلى مسح قيمة انحراف الكثافة هذه.

٢.٣ وضع حقن CT

عند استخدام كوحدة تحكم عن بعد لحقن CT مقاومة للانفجار (Rapidlogger ExD) ، يتم استخدام نفس البرنامج والبرمجيات الثابتة كما في Rapidlogger القياسي. ومع ذلك، يكون الإعداد مختلفاً.

Rapidlogger ExD يتصل بمشفرين للعمق ومستشعر ضغط عند رأس البئر. إذا تم توصيل مشفرين، يعمل Rapidlogger ExD بخوارزمية العجلة الأسرع (Fastest Wheel Algorithm) ، مما يؤدي إلى قياس عمق أكثر دقة بكثير مقارنة باستخدام مشفر واحد وعجلة عمق فقط.



لتوصيل وضع حقن CT ، يتم توصيل الإشارة A و B من مشفر واحد إلى طرفي Q1A و Q2B في لوحة الأطراف الخاصة بالمدخلات الرقمية. يجب توصيل المشفر الثاني إلى طرفي A و B في نفس لوحة الأطراف للمدخلات الرقمية. يجب توصيل مصدر الطاقة والأرضي للمشفر إلى طرفي GND و V+ في نفس لوحة الأطراف.

يجب توصيل مستشعر ضغط رأس البئر إلى الطرف A1 والطرف V+ في لوحة الأطراف الخاصة بالمدخلات التنازليّة.



Rapidlogger™


يمكن برمجة خوارزمية العجلة الأسرع باستخدام أداة Rapidlogger Utility. توفر هذه الخاصية في قائمة نوع الإدخال (IO type) ضمن Special Calc. يستخدم الخوارزمية المسمى FastestWheelDepth على عامل Custom 1، يجب أن يحتوي مربع الإدخال على عامل K للمشفر الأول، ويجب أن يحتوي مربع الإدخال على عامل K للمشفر الثاني.

وبالمثل، يجب اختيار السرعة باستخدام خوارزمية FastestWheelSpeed لا يلزم استخدام أي مضاعفات للسرعة. توفر خوارزمية العجلة الأسرع في برنامج Rapidlogger (Firmware) بدءاً من الإصدار ٩.٩.٩. ويطلب إعداد الخوارزمية استخدام Rapidlogger Utility الإصدار ٤.٦٧ أو أحدث.

يمكن استخدام كابل مدرع بأربعة موصلات لنقل بيانات رأس البئر إلى المنطقة الآمنة أو محطة المراقبة. يمكن توصيل هذا الكابل لاستخدام CAN bus أو MODBUS RTU حسب حاجة المستخدم. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام موصل الإثيرنت داخل Rapidlogger ExD لنقل البيانات عبر كابل إثيرنت مدرع. إذا تم استخدام اتصال إثيرنت، يمكن نقل البيانات باستخدام MODBUS-TCP أو بروتوكول Rapidlogger أو WITS-، حسب الحاجة.

٤.٤ وضع مراقبة رأس البئر

عند استخدام جهاز Rapidlogger كجهاز مقاوم لانفجار عند رأس البئر (Rapidlogger ExD). يتم استخدام نفس البرنامج والبرنامج الثابت المستخدم في جهاز Rapidlogger القياسي. ومع ذلك، فإن الإعداد سيكون مختلفاً. في وضع مراقبة رأس البئر، يتم برمجة جهاز Rapidlogger لمراقبة ضغط رأس البئر (WHP)، معدل التدفق، ووضع الصمامات




يمكن استخدام كابل مدرع بأربعة موصلات لنقل بيانات رأس البئر إلى المنطقة الآمنة أو محطة المراقبة. يمكن توصيل هذا الكابل للعمل عبر CAN bus أو MODBUS RTU وفق متطلبات المستخدم. كبديل، يمكن استخدام موصل الإثيرنت الموجود داخل جهاز Rapidlogger ExD لنقل البيانات عبر كابل إثيرنت مدرع. عند استخدام اتصال إثيرنت، يمكن نقل البيانات باستخدام MODBUS-TCP، بروتوكول Rapidlogger، أو WITS-، حسب الحاجة.



٢.٥ وضع الحفر

عند استخدام جهاز Rapidlogger Max كجهاز تسجيل بيانات الحفر (EDR)، يتم إعداد الجهاز في مصنع Rapidlogger بسبب تعقيد عملية الإعداد. إذا رغب المستخدم في إعداد وضع الحفر بنفسه، فيمكنه طلب ملف إعداد تجاري لوضع الحفر من دعم Rapidlogger.



خوارزمية الحساب الخاصة بوضع الحفر التي يمكن استخدامها هي:

ALGORITHM_SLIP_POS
 ALGORITHM_PIPE_DPT
 ALGORITHM_SLIP_LOAD
 ALGORITHM_BIT_DPT
 ALGORITHM_HOLE_DPT
 ALGORITHM_TON_MILE
 ALGORITHM_ROP
 ALGORITHM_ROP_AVG
 ALGORITHM_WOB
 ALGORITHM_WOB_AVG
 ALGORITHM_WOB_MAX
 ALGORITHM_ROP_MAX
 ALGORITHM_TDRPM
 ALGORITHM_TDRPM_AVG
 ALGORITHM_TDRPM_MAX


ALGORITHM_SPPress_MAX
 ALGORITHM_CasePres_MAX
 ALGORITHM_DiffPres
 ALGORITHM_CircTime_Tot
 ALGORITHM_TDTorq_AVG
 ALGORITHM_MudVol_IN
 ALGORITHM_MudVol_OUT
 ALGORITHM_FastestWheelDepth
 ALGORITHM_FastestWheelSpeed

٢.٦ وضع السلك الاملس

عند تشغيل جهاز Rapidlogger في وضع الخط السلس (Slickline Mode)، يتم تكوين جميع خيارات القائمة على الشاشة خصيصاً لعمليات الخط السلس. يتم عرض العمق، السرعة، الشد، وضغط رأس البتر على الشاشة. تم إعداد الشاشة لعرض هذه المعلومات الأربع، ومع ذلك يمكن للمستخدم برمجة معلومات إضافية وتكوين الشاشة لعرض ما يصل إلى ٦ معلومات. يمكن تسجيل أكثر من ٦ معلومات على بطاقة SD.



العمق هو أول معلومة تُعرض على شاشة جهاز Rapidlogger عند تشغيله في وضع الخط الأملس (Slickline Mode). في وحدة الخط الأملس، يتم عادة قياس العمق باستخدام مشفر العمق (Depth Encoder) المثبت على عجلة الاحتكاك. يدور هذا المشفر مع عجلة الاحتكاك ويسجل طول الخط الأملس الذي تم إخراجه من الونش.



لتعديل متغير العمق على جهاز Rapidlogger، اضغط على **F1** ثم **F6** من القائمة الرئيسية، وسيظهر بعد ذلك القائمة التالية.




Rapidlogger™

الآن اضغط على **F1** لإعادة ضبط العمق إلى صفر. يكون هذا مفيداً في بداية العمل عندما تكون أسطوانة الخط الأملس قد دارت ولا يكون العمق صفرًا، أو عندما يكون الجهاز مثبتاً على **Kelly bushing** أو أي عمق مرجعي آخر. يتم تطبيق تعويض الصفر على هذه المهمة فقط ولا يتم تخزينه في النظام بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

يمكن التراجع عن قيمة العمق التي تم إعادة ضبطها بالضغط على **F2** ، مما يؤدي إلى مسح تعويض العمق المطبق ويصبح العمق كما كان قبل إعادة الضبط. إذا كانت هناك حاجة لإدخال عمق جديد، مثل عندما يكون الجهاز مثبتاً على عمق معروف في البئر، فإن الضغط على **F3** من هذه القائمة يسمح للمشغل بإدخال عمق جديد. يتم تخزين هذا العمق الجديد كتعويض للعمق في النظام لهذه المهمة فقط ويتم مسحه عند إيقاف تشغيل الوحدة.


السرعة

السرعة هي المعلمة الثانية التي تُعرض على شاشة جهاز **Rapidlogger** عند تشغيله في وضع الخط الأملس (Slickline Mode). يتم حساب السرعة من التغير في العمق. لا يمكن إعادة ضبط أو تعديل متغير السرعة في جهاز **Rapidlogger** أثناء تسجيل المهمة. تم تصميم هذه الميزة عمدًا لمنع حدوث أخطاء في قيمة العمق.



الشد

الشد هو المعلمة الثالثة التي تُعرض على شاشة جهاز **Rapidlogger** عند تشغيله في وضع الخط الأملس (Slickline Mode). في وضع الخط الأملس، يُقاس شد الخط عادةً بواسطة خلية تحمل (Load Cell) مثبتة على البكرة السفلية. يمر الخط الأملس تحت البكرة السفلية، مما يطبق الشد على خلية التحمل. يتم إرسال الإشارة الكهربائية للشد إلى وحدة **Rapidlogger**، حيث يتم تحويلها إلى إشارات رقمية، وعرضها، وتسجلها. يمكن تعديل متغير الشد في جهاز **Rapidlogger** لتعويض الاختلافات الصغيرة في قراءة الشد الناتجة عن خطأ المعايرة أو تأثير درجة الحرارة. لتعديل متغير الشد على جهاز **Rapidlogger** من القائمة الرئيسية، اضغط على **F2** ثم **F6**، وسيظهر بعد ذلك القائمة التالية.



الآن اضغط على **F1** لإعادة ضبط الشد إلى صفر. يجب توثيق الحذر عند إعادة ضبط شد الخط، إذ إذا تم ضبط رقم كبير على الصفر، فلن يكون مشغل وحدة الخط الأملس على علم بالشد الحقيقي للخط. يكون إعادة ضبط الشد مفيداً في بداية المهمة عندما يكون شد الخط الأملس غير مضبوط بدقة بسيطة. يمكن التراجع عن قيمة الشد التي تم إعادة ضبطها بالضغط على **F2** ، مما يؤدي إلى مسح تعويض الشد المطبق ويصبح الشد كما كان قبل إعادة الضبط. إذا كانت هناك حاجة لإدخال شد جديد، فإن الضغط على **F3** من هذه القائمة يسمح للمشغل بإدخال قيمة شد جديدة. يتم تخزين هذا الشد الجديد كتعويض للشد في النظام لهذه المهمة فقط، ويتم مسحه عند إيقاف تشغيل الوحدة.

ضغط رأس البئر

ضغط رأس البئر (WHP) هو المعلمة الرابعة التي تُعرض على شاشة جهاز **Rapidlogger** عند تشغيله في وضع الخط الأملس (Slickline Mode). يُقاس ضغط رأس البئر في وحدة الخط الأملس عادةً باستخدام مستشعر ضغط (Pressure Transducer).

Rapidlogger™


مثبت على خط ضغط متصل برأس البتر. لتعديل قراءات ضغط رأس البتر، اضغط على **F3** ثم **F6** من الشاشة الرئيسية، وسيظهر بعد ذلك القائمة التالية.



الآن اضغط على **F1** لإعادة ضبط ضغط رأس البتر (WHP) إلى صفر. يمكن التراجع عن قيمة WHP التي تم إعادة ضبطها بالضغط على **F2**. إذا كان هناك قيمة دقيقة لضغط رأس البتر معروفة، مثلًا من مستشعر معاير للعميل، يمكن إدخال قيمة WHP الجديدة في جهاز Rapidlogger بالضغط على **F3** من هذه القائمة. يتم تخزين قيمة WHP الجديدة في النظام لهذه المهمة فقط، ويتم مسحها عند إيقاف تشغيل الوحدة.

٢.٧ وضع أنبوب الملف اللولبي

عند تشغيل جهاز Rapidlogger في وضع أنبوب الملف اللولبي (Coiled Tubing Mode)، يتم تكوين جميع خيارات القائمة على الشاشة خصيصًا لعمليات أنبوب الملف اللولبي. تُعرض على الشاشة المعلمات التالية: العمق، السرعة، الوزن، ضغط الدوران، معدل الضخ، وحجم الضخ. تم إعداد الشاشة لعرض هذه المعلمات فقط.



ومع ذلك، يمكن للمستخدم اختيار عرض أربع معلمات فقط وإعداد النظام بهذه الطريقة. عند ضغط المستخدم على مفتاح **F6**، تظهر القائمة التالية، ومن ثم يمكن للمستخدم المتابعة لإجراء اختيارات إضافية.




العمق


العمق هو المعلمة الأولى التي تُعرض على شاشة جهاز Rapidlogger عند تشغيله في وضع أنبوب الملف اللولبي (Coiled Tubing Mode). في وحدة أنبوب الملف اللولبي، يقاس العمق عادةً باستخدام مشفر العمق (Depth Encoder) المثبت على عجلة احتكاك تمر على الأنابيب الملف اللولبي. يدور المشفر مع عجلة احتكاك ويسجل طول الملف اللولبي الذي مر عبر CT Injector.

Rapidlogger™

يُظهر الشكل أدناه تركيب مُشَفَّر نموذجية لمُحقن أنبوب الملف الوليبي.



تعديل متغير العمق على جهاز Rapidlogger، اضغط على **F1** ثم **F6** من القائمة الرئيسية، وستظهر بعد ذلك القائمة التالية.



الآن اضغط على **F1** لإعادة ضبط العمق إلى صفر. يكون هذا مفيداً في بداية المهمة عندما يتم تحريك أنبوب الملف الوليبي صعوداً وهبوطاً أثناء محاولة تركيب BHA في نهايته، وبالتالي لا يكون العمق صفرًا عند تثبيت BHA أو الموصل على راس الاحكام (Stripper) أو أي عمق مرجعي آخر. يتم تطبيق تعويض الصفر على هذه المهمة فقط ولا يتم تخزينه في النظام بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

يمكن التراجع عن قيمة العمق التي تم إعادة ضبطها بالضغط على **F2**، مما يؤدي إلى مسح تعويض العمق المطبق ويصبح العمق كما كان قبل إعادة الضبط. إذا كانت هناك حاجة لإدخال عمق جديد، مثل عندما يكون الجهاز مثبتاً على عمق معروف في البئر، فإن الضغط على **F3** من هذه القائمة يسمح للمشغل بإدخال عمق جديد. يتم تخزين هذا العمق الجديد كتعويض للعمق في النظام لهذه المهمة فقط، ويتم مسحه عند إيقاف تشغيل الوحدة.


السرعة

السرعة هي المعلمة الثانية التي تُعرض على شاشة جهاز Rapidlogger عند تشغيله في وضع أنبوب الملف الوليبي (Coiled Tubing Mode). وحدات أنبوب الملف الوليبي، يتم حساب السرعة من التغير في العمق. لا يمكن إعادة ضبط أو تعديل متغير السرعة في جهاز Rapidlogger أثناء تسجيل المهمة. تم تصميم هذه الميزة عمدًا لمنع حدوث أخطاء في قيمة العمق.

الوزن

الوزن، أو وزن تعليق أنبوب الملف الوليبي، هو المعلمة الثالثة التي تُعرض على شاشة جهاز Rapidlogger عند تشغيله في وضع أنبوب الملف الوليبي (Coiled Tubing Mode) في وحدة أنبوب الملف الوليبي، يتم قياس الوزن باستخدام خلية تحمل (Load Cell) مثبتة على المُحقن (Injector). بذلك، يقع جزء من الوزن الكلي لأنبوب الملف الوليبي والمُحقن على خلية التحمل.

يُظهر الشكل أدناه تركيب نموذجي ل الخلية التحمل على مُحقن أنبوب الملف الوليبي.



Rapidlogger™

أحياناً في الآبار عالية الضغط، مثل العمليات المعروفة بـ (Snubbing) (إدخال أو إخراج أنابيب الملف اللولبي تحت ضغط البئر دون تفريغ الضغط)، يمكن أن يدفع ضغط البئر أنابيب الملف اللولبي للأعلى، مما يؤدي إلى ظهر قراءات وزن سالبة على خلية التحميل. يتم إرسال الإشارة الكهربائية الخاصة بالوزن إلى وحدة Rapidlogger، حيث يتم تحويلها إلى إشارات رقمية، وعرضها، وتسجيلها. يمكن تعديل متغير الوزن في جهاز Rapidlogger لتعويض الاختلافات الصغيرة في قراءة الوزن الناتجة عن خطأ المعايرة أو تأثير درجة الحرارة. لتعديل متغير الوزن على جهاز Rapidlogger من القائمة الرئيسية، اضغط على F6 ثم F2، وستظهر بعد ذلك القائمة التالية.



الآن اضغط على F1 لإعادة ضبط الوزن إلى صفر.

تحذير: يجب توخي الحذر عند تصفير وزن الأنابيب الملفوف (CT Weight) فإذا تم تصفير قيمة كبيرة، فقد يفقد مشغل وحدة الأنابيب الملفوفة القدرة على معرفة الوزن الحقيقي للـ CT.

تصغير وزن الأنابيب الملفوفة يكون مفيداً في بداية العمل عندما يكون وزن الـ CT غير صحيح بفارق بسيط. ويمكن التراجع عن قيمة الوزن التي تم تصفيرها بالضغط على الزر F2، حيث يؤدي ذلك إلى حذف قيمة إزاحة الوزن المطبقة وعودة الوزن إلى قيمته الأصلية قبل التصفير. وإذا كانت هناك حاجة لإدخال وزن جديد، فإن الضغط على F3 من هذه القائمة يسمح للمشغل بإدخال الوزن الجديد. ويتم تخزين هذا الوزن الجديد كقيمة إزاحة للشد (tension offset) في النظام لهذا العمل فقط، ويتم مسحه عند إيقاف تشغيل الوحدة.

ضغط الدوران

ضغط الدوران أو ضغط المضخة هو البارامتر الرابع الذي يظهر على شاشة جهاز Rapidlogger. يتم عادة قياس ضغط المضخة في وحدة الأنابيب الملفوفة باستخدام حساس ضغط مركب على خط المعالجة الرئيسية قبل وصلة الدوران الخاصة ببكرة الأنابيب الملفوفة. لتحرير قراءات الضغط، اضغط على زر F6 ثم F3 من الشاشة الرئيسية، وستظهر القائمة التالية.



الآن اضغط على F1 لتصغير الضغط. يستخدم هذا الخيار لإزالة أي قيمة إزاحة صغيرة في الضغط عندما يكون معروفاً أن الضغط يجب أن يكون صفرياً أو عند مستوى الضغط الجوي. من أجل مسح إزاحة الضغط أو إلغاء عملية تصفير متغير الضغط اضغط على F2. إذا كانت قيمة الضغط الفعلية معروفة، مثل نتيجة عملية معايرة أو اختبار الأوزان المئوية أو من خلال مقياس ضغط معاير خاص بالعميل، وكانت قراءة جهاز Rapidlogger بحاجة إلى أن تطابق تلك القراءة المعايرة، فاضغط على F3 وسيتيح لك النظام إدخال قيمة ضغط جديدة. إعادة إيقاف وتشغيل النظام ستقوم بمسح قيمة إزاحة الضغط هذه.

معدل الضخ

معدل الضخ هو المتغير الخامس الذي يظهر على شاشة جهاز Rapidlogger. لا يمكن تصفير أو تعديل متغيرات المعدل أثناء تنفيذ المهمة. تم تصميم هذه الميزة عمداً لمنع حدوث أي أخطاء في القيم المجمعة.

Rapidlogger™




الحجم الكلي

الحجم الكلي هو المتغير السابع (الأول في الشاشة التالية) الذي يظهر على شاشة جهاز Rapidlogger (غير معروض في صفحة القائمة). يتم قياس الحجم الكلي باستخدام عداد التدفق أو عداد ضربات المضخة. ولتعديل قيمة الحجم الكلي، اضغط على F4 ثم F6 من القائمة الرئيسية، وستظهر القائمة التالية.



الآن اضغط على F1 لتصفير الحجم. يستخدم هذا الخيار لمسح قيمة الحجم الكلي. وقد يكون ذلك ضروريًا أحيانًا عندما تكون المضخة في حالة حمول لفترة من الوقت أو إذا تم إجراء بعض إعادة الدوران قبل بدء عملية الضخ الفعلية. في هذه الحالات، يحتاج المستخدم إلى تصفير الحجم. يمكن أيضًا استخدام هذا الخيار لتصفير حجم الضخ قبل بدء المرحلة التالية. يمكن التراجع عن النهاية التي تم تصفيرها بالضغط على مفتاح F2. إذا كان حجم الضخ المعروف (مثلاً في بداية مرحلة جديدة) أو إذا كان يحتاج المستخدم إلى ضبط الحجم الكلي للضغط إلى قيمة جديدة، اضغط على F3 ، وسيتيح ذلك للمستخدم فرصة إدخال الحجم الكلي الجديد.

٢,٨ العمليات الشائعة



بغض النظر عن وضع التشغيل الذي يعمل به جهاز Rapidlogger ، فإن خيارات النظام الشائعة متاحة دائمًا. تشمل خيارات العمليات الشائعة ما يلي:

USB
إعدادات الشبكة
إعدادات العرض
ضبط الوقت

Rapidlogger™

إعدادات المتغيرات
إعادة ضبط المصنع
ال الشخصيات

الضغط على **F6** ثم **F6** من الشاشة الرئيسية يعرض القائمة التالية للنظام. تتيح هذه القائمة الوصول إلى خيارات النظام الشائعة.



USB

لنسخ ملفات بيانات المهمة من جهاز Rapidlogger إلى ذاكرة USB خارجية، قم بادخال ذاكرة USB في منفذ USB يجب أن تكون هذه الذاكرة فارغة وأن تكون مهيئة بنظام ملفات FAT على جهاز الكمبيوتر. اضغط على **F6** لإظهار القائمة الرئيسية، ثم اضغط **F6** مرة أخرى لاختيار خيارات USB من هنا، يمكن نسخ آخر ملف مهمة أو تحديد ملف من جميع ملفات المهام.

لنسخ آخر ملف مهمة فقط إلى ذاكرة USB ، اضغط على **F6** مرة أخرى من هذه القائمة لاختيار خيار نسخ آخر ملف. قد تستغرق عملية النسخ عدة دقائق حسب حجم الملف. لا يجب إزالة ذاكرة USB حتى تشير الشاشة إلى اكتمال عملية النسخ. إزالة ذاكرة USB أثناء النسخ قد تتطلب إعادة تشغيل الوحدة قبل أن تتمكن من نسخ الملفات إلى USB مرة أخرى بشكل صحيح.

لاختيار الملف المراد نسخه من قائمة جميع ملفات المهام المسجلة على بطاقة SD ، اضغط على **F4** من هذه القائمة للانتقال إلى خيار نسخ تحديد الملف. الآن ستعرض الشاشة اسم ملف المهمة. إذا كان هذا هو الملف الذي ترغب في نسخه، اضغط **Enter** ، وإذا أردت الخروج من عملية النسخ، اضغط على **F6** الضغط على أي زر آخر يعرض اسم ملف المهمة التالي. استمر بالضغط على زر حتى ترى اسم الملف الذي ترغب في نسخه إلى ذاكرة USB بمجرد رؤية اسم الملف المطلوب نسخه، اضغط **Enter**. قد تستغرق عملية نسخ الملف ما يصل إلى دقيقتين. بعد أن تشير الشاشة إلى اكتمال النسخ وينتقل ضوء الشاطئ على ذاكرة الفلاش عن الوميض، يمكن إزالة الذاكرة.

أسماء الملفات على بطاقة SD الداخلية لجهاز Rapidlogger تهدف إلى الإشارة إلى تاريخ ملف المهمة. على سبيل المثال، اسم الملف ١٥٠٨.TXT يعني أن الملف يتعلق ب مهمة تمت في ١٥ يوليو ٢٠٠٨. يتيح ذلك للمستخدم معرفة اسم الملف بسهولة لأي مهمة تمت في يوم محدد.

إعدادات الشبكة

تغيير إعدادات الشبكة هو خيار للمستخدمين المتقدمين ولا يجب القيام به من قبل المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في إعدادات شبكات الإيثرنت. لتعديل أو تغيير إعدادات الشبكة، اضغط على **F1** ثم **F6** من القائمة الرئيسية. سيعرض النظام الآن خيارات إدخال عنوان IP ، وعنوان البوابة(Gateway) ، وقناع **Enter** بعد إدخال كل رقم. اضغط **F6** لخطي إدخال أي رقم عند أي مطالبة، سيتم الاحتفاظ بالقيمة السابقة لذلك الرقم. تدخل إعدادات الشبكة الجديدة حيز التنفيذ بعد إعادة تشغيل النظام. الإعدادات الافتراضية لشبكة نظام Rapidlogger هي كما يلي.


IP: 192.168.000.005 Gateway: 192.168.000.001 Netmask: 255.255.255.000

تم أيضًا استعادة هذه الإعدادات بعد إعادة ضبط المصنع. إدخال عنوان IP بقيمة ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ يضع جهاز Rapidlogger في وضع DHCP. يجب استخدام هذا الوضع فقط عندما يكون هناك جهاز توجيه أو خادم متاح على الشبكة ويمتلك قرات خادم.


إعدادات العرض

يمكن تعديل إعدادات العرض من خلال برنامج Rapidlogger Utility وكذلك من لوحة التحكم الأمامية لجهاز Rapidlogger .

Rapidlogger™



عند استخدام برنامج **Rapidlogger Utility**، يؤدي الضغط على زر **إعدادات النظام** من النافذة الرئيسية إلى عرض الشاشة التالية للمستخدم. هنا يمكنه تغيير عدد المتغيرات المعروضة ووضع التشغيل. الخيارات الصحيحة هي 2 أو 4 أو 6 متغيرات ليتم عرضها على شاشة LCD الخاصة بجهاز Rapidlogger. أدخل عدد المعلومات التي ترغب في عرضها على شاشة LCD.



يمكن أيضًا تغيير إعدادات العرض من لوحة التحكم الأمامية لجهاز Rapidlogger. لتعديل إعدادات العرض من لوحة الأمامية، اضغط على **F6** ثم **F6** ثم **Enter** من القائمة الرئيسية. سيطّل منك النظام الآن إدخال عدد المعلومات المعروضة. أدخل عدد المتغيرات واضغط **F2**.

ضبط الوقت


يمكن مزامنة التاريخ والوقت بسهولة من جهاز الكمبيوتر عبر برمجيات **Rapidlogger Utility** و**RapidVu** من الشاشة الرئيسية لبرنامج **Rapidlogger Utility**، يمكن للمستخدم الضغط على زر مزامنة الوقت لمزامنة الساعة الداخلية لجهاز **Rapidlogger** مع ساعة نظام الكمبيوتر. لتعديل أو تغيير ساعة مهمة **Rapidlogger**، اضغط على **F3** سطّل منك النظام الآن إدخال التاريخ والوقت. عادة لا توجد حاجة لإدخال الوقت يدوياً على نظام من لوحة المفاتيح. الساعة الداخلية للنظام مدرومة ببطارية وتحتفظ بالوقت والتاريخ الصحيحين لمدة تصل إلى خمس سنوات.

إعدادات المتغيرات

يجب ألا يحاول المستخدمون المبتدئون لجهاز **Rapidlogger** تعديل إعدادات المتغيرات.

Rapidlogger™

يمكن تغيير إعدادات المتغيرات وبرمجة المتغيرات أو مسحها سواء من خلال برنامج **Rapidlogger Utility** أو من لوحة التحكم الأمامية لجهاز **Rapidlogger** يتبع برنامج **Rapidlogger Utility** إعداد المتغيرات والإعدادات المختلفة على الوحدة بسهولة كبيرة. يجب أن يستخدم خيار اللوحة الأمامية فقط من قبل مستخدم خبير.



من الشاشة الرئيسية لبرنامج **Rapidlogger Utility** يمكن تحديد رقم المتغير المراد عرضه أو تعديله. بعد ذلك، يمكن قراءة هذا المتغير من وحدة **Rapidlogger** بالضغط على زر "قراءة من الوحدة". ستظهر إعدادات المتغير المحدد على الشاشة. يمكن بعد ذلك تغيير المعلمات المختلفة المرتبطة بالمتغير حسب الحاجة. لكل رقم متغير اسم، وملصق وحدة القياس، وعدد المنازل العشرية، ونوع الإدخال، ورقم الإدخال، والمعامل، والإزاحة المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبديل إعدادات التفعيل والعرض والتسجيل لكل متغير. كما تتوفر للمستخدم خيار استخدام زر "قراءة الكل من الوحدة" لاسترجاع جميع المتغيرات مرة واحدة من وحدة **Rapidlogger**. يمكن تعديل المتغيرات وحفظها إما واحداً تلو الآخر أو جميعها مرة واحدة باستخدام أزرار الكتابة.

يمكن أيضاً تعديل أو تغيير متغيرات مهمة **Rapidlogger** من لوحة التحكم الأمامية. للقيام بذلك، اضغط على **F6** ثم **F4** ثم **F6** ثم **F4** من القائمة الرئيسية. ستظهر الآن قائمة النظام التالية.



اضغط على **F3** لعرض إعدادات متغير معين واضغط على **F4** لتعديل إعدادات المتغير.

تحذير: خيار تعديل إعدادات المتغير من اللوحة الأمامية مخصص للمستخدمين المتقدمين فقط، ويجب استخدامه فقط في حال عدم توفر برنامج **Rapidlogger Utility** الاستخدام غير الصحيح سيؤدي إلى ضبط المتغير بشكل غير صحيح وسيؤدي إلى أن تكون القيم المسجلة للمتغير مختلفة جداً عن القيم الحقيقة.

اضغط على **F5** لإعادة ضبط إعدادات **Rapidlogger** إلى أحد الإعدادات المسبقة. اختيار أحد الخيارات المتاحة سيؤدي إلى الكتابة فوق الإعداد الحالي ومسحه واستبداله بالإعداد الجديد المحدد.

Rapidlogger™

يمكن أيضًا قراءة مجموعة المتغيرات بالكامل من بطاقة SD لتحميل ملف إعدادات جميع المتغيرات من بطاقة SD سيتم قراءة ملف باسم **F1** من بطاقة الذاكرة SD وتحميل محتوياته في النظام.

تحذير: سيتم تحميل إعدادات جميع متغيرات المهمة من بطاقة SD ، وسيتم الكتابة فوق إعدادات المتغيرات الحالية. عادةً ما يستخدم هذا الخيار فقط إنشاء إعدادات النظام.

لحفظ الإعدادات الكاملة على بطاقة SD ، اضغط على **F2** سيؤدي ذلك إلى حفظ مجموعة المتغيرات الكاملة للنظام على بطاقة SD سيتم كتابة ملف باسم **SETUPIN.RLV** أو إنشاؤه على بطاقة الذاكرة SD.

تحذير: سيتم الكتابة فوق محتويات ملف **SETUPOUT.RLV** على بطاقة SD واستبدالها بنسخة من متغيرات المهمة من النظام. عادةً ما يستخدم هذا الخيار فقط إنشاء إعدادات النظام لعمل نسخة احتياطية لنظام تم إعداده بشكل صحيح.

إعادة ضبط المصنع

لإجراء إعادة ضبط المصنع لنظام Rapidlogger ، اضغط على **F6** من قائمة النظام. ستظهر الآن القائمة التالية.



بالضغط على المفتاح المناسب، يمكن للمستخدم إجراء إعادة ضبط المصنع لجهاز Rapidlogger إلى أحد أوضاع المصنع المبرمجة مسبقاً. وتشمل هذه الأوضاع: الأسمنت، السلك الانزلاقي، الأنابيب الملفوف، النبوروجين، والتكسير.

تحذير: سيتم مسح جميع التخصيصات وإعدادات جميع متغيرات المهمة، وسيتم إعادة ضبط النظام إلى وضع المصنع المحدد.

التشخيصات

تحتوي وحدة Rapidlogger على وضع تشخيص مدمج يمكن من خلاله عرض المدخلات الخام للمستشعرات لتسهيل عملية استكشاف الأعطال وإصلاحها.



يمكن الوصول إلى وضع التشخيص لأجهزة الاستشعار التناهيرية من لوحة المفاتيح الأمامية (اضغط **F6, F6, F5, F1, F1**).

يمكن الوصول إلى وضع التشخيص لأجهزة الاستشعار الترددية من لوحة المفاتيح الأمامية (اضغط **F6, F6, F5, F2**).


يمكن الوصول إلى وضع التشخيص لشبكات الإيثرنت من لوحة المفاتيح الأمامية (اضغط **F6, F6, F5, F3**).

في كل حالة، تظهر شاشة على LCD تعرض قيم المستشعرات المختلفة.

٢٩ إدخال وتعليق ملاحظات المهمة وتسجيلها

إنشاء مهمة الأسمنت، الأنابيب الملفوف، السلك الانزلاقي أو الضخ، قد يكون من المفيد تسجيل التعليقات في ملف البيانات للإشارة إلى بداية أو نهاية الأنشطة أو الأحداث المختلفة.

هناك عدد كبير من تعليقات المهام الشائعة المبرمجة مسبقاً في وحدة Rapidlogger والتي يمكن تسجيلها ببساطة عن طريق إدخال رقم التعليق من اللوحة الأمامية.



من القائمة الرئيسية، يمكن للمستخدم الضغط على **F7** (وهي أيضاً مفتاح **G**) يظهر موجه في أسفل الشاشة يطلب من المستخدم إدخال رقم التعليق. بعد ذلك، يمكن للمستخدم إدخال رقم التعليق الذي يرغب في تسجيله ثم الضغط على **Enter**. إذا تأخر المستخدم في إدخال رقم التعليق، يقوم الموجه بمسح نفسه وتعود الشاشة إلى القائمة الرئيسية. أي تعليقات يتم تسجيلها بهذه الطريقة تخزن في ملف بيانات المهمة وتحل محل تعليقات تلقائياً مع تقارير المهمة في **RapidVu**. ماتحة في وحدة **Rapidlogger**.

#	Job Comment Message	#	Job Comment Message	#	Job Comment Message
1	Bump Closing Plug	62	Remark	123	Started Water
2	Bump Dart	63	Reset Selected Totals	124	Started Wiper Trip
3	Bump Plug	64	Reset Stage Totals	125	Stopped Acid
4	Bump Stage Plug	65	Reset Volume	126	Stopped Brine
5	Bump Top Plug	66	Screened Out	127	Stopped Cement Slurry
6	Change Mud Weight	67	Sensor Calibrated	128	Stopped Circulation
7	Change Parameter Name	68	Sensor Zeroed	129	Stopped Diesel
8	Change Pump Rate	69	Set Rams	130	Stopped Displacement
9	Change Sensor Calibration	70	Shutdown	131	Stopped Diverter
10	Decrease Rate	71	Stage t Perfs	132	Stopped Drilling/Milling
11	Depth Corrected	72	Stage Changed	133	Stopped First Stage
12	Depth Correlation Event	73	Started Acid	134	Stopped Fluid
13	Depth Modified	74	Started Brine	135	Stopped Flush
14	Depth Reset	75	Started Cement Slurry	136	Stopped Injection
15	Depth Zeroed	76	Started Circulation	137	Stopped Inject nonreact Fluid
16	Dropped Ball/Dart	77	Started Diesel	138	Stopped Inject reactive Fluid
17	Dropped Bottom Plug	78	Started Displacement	139	Stopped Job
18	Dropped Closing Plug	79	Started Diverter	140	Stopped Logging
19	Dropped Opening Plug	80	Started Drilling/Milling	141	Stopped Mixing Lead Slurry
20	Dropped Stage Plug	81	Started First Stage	142	Stopped Mixing Scav Slurry
21	Dropped Top Plug	82	Started Fluid	143	Stopped Mixing Tail Slurry
22	Dropped Wiper Plug	83	Started Flush	144	Stopped next PPA Proppant
23	Ended Acid	84	Started Injection	145	Stopped Next Stage
24	Ended Brine	85	Started Injection Nonreact Fluid	146	Stopped Nitrogen


Rapidlogger™

٢٥	Ended Cement Slurry	٨١	Started Injection Reactive Fluid	١٤٧	Stopped Pad
٢٦	Ended Circulation	٨٧	Started Job	١٤٨	Stopped POOH
٢٧	Ended Diesel	٨٨	Started Logging	١٤٩	Stopped Pressure Test
٢٨	Ended Displacement	٨٩	Started Mixing Lead Slurry	١٥٠	Stopped Proppant
٢٩	Ended Fluid Stage	٩٠	Started Mixing Scav Slurry	١٥١	Stopped Pull Test
٣٠	Ended Job	٩١	Started Mixing Tail Slurry	١٥٢	Stopped Pumping Acid
٣١	Ended Logging	٩٢	Started next PPA Proppant	١٥٣	Stopped Pumping Brine
٣٢	Ended Mud Acid	٩٣	Started Next Stage	١٥٤	Stopped Pumping Foam
٣٣	Ended Mud	٩٤	Started Nitrogen	١٥٥	Stopped Pumping Gel
٣٤	Ended Nitrogen	٩٥	Started Pad	١٥٦	Stopped Pumping Mud Acid
٣٥	Ended Nitrogen	٩٦	Started POOH	١٥٧	Stopped Pumping Mud
٣٦	Ended Oil	٩٧	Started Pressure Test	١٥٨	Stopped Pumping Next Fluid
٣٧	Ended Over-flush	٩٨	Started Proppant	١٥٩	Stopped Pumping Nitrogen
٣٨	Ended Pre-flush	٩٩	Started Pull Test	١٦٠	Stopped Pumping Oil
٣٩	Ended Reverse Circulation	١٠٠	Started Pumping Acid	١٦١	Stopped Pumping Over-flush
٤٠	Ended Slurry	١٠١	Started Pumping Brine	١٦٢	Stopped Pumping Pre-flush
٤١	Ended Spacer	١٠٢	Started Pumping Foam	١٦٣	Stopped Pumping Proppant
٤٢	Ended Stage	١٠٣	Started Pumping Gel	١٦٤	Stopped Pumping Spacer
٤٣	Ended Wash	١٠٤	Started Pumping Mud Acid	١٦٤	Stopped Pumping Spacer
٤٤	Ended Water	١٠٥	Started Pumping Mud	١٦٥	Stopped Pumping Wash
٤٥	Maximum Depth	١٠٦	Started Pumping Next Fluid	١٦٦	Stopped Pumping Water
٤٦	Maximum Pressure	١٠٧	Started Pumping Nitrogen	١٦٧	Stopped Pumping
٤٧	Maximum Rate	١٠٨	Started Pumping Oil	١٦٨	Stopped Reverse Circulation
٤٨	Modified Pump Schedule	١٠٩	Started Pumping over-flush	١٦٩	Stopped RIH
٤٩	Modified Totalizer	١١٠	Started Pumping pre-flush	١٧٠	Stopped Second Stage
٥٠	Pause	١١١	Started Pumping Proppant	١٧١	Stopped Selected Totals
٥١	Perforating	١١٢	Started Pumping Spacer	١٧٢	Stopped Sensor Check
٥٢	Plug Balanced	١١٣	Started Pumping Wash	١٧٣	Stopped Squeeze
٥٣	Remark BHA	١١٤	Started Pumping Water	١٧٤	Stopped Tripping
٥٤	Remark Bleed Off Pressure	١١٥	Started Pumping	١٧٥	Stopped Water
٥٥	Remark Cementing Event	١١٦	Started Reverse Circulation	١٧٦	Stopped Wiper Trip
٥٦	Remark CT Event	١١٧	Started RIH	١٧٧	Weight Modified
٥٧	Remark Fracturing Event	١١٨	Started Second Stage	١٧٨	Weight Zeroed
٥٨	Remark Milling	١١٩	Started Selected Totals		
٥٩	Remark Pumping Event	١٢٠	Started Sensor Check		
٦٠	Remark Rig Event	١٢١	Started Squeeze		
٦١	Remark Slickline Event	١٢٢	Started Tripping		

٢،١٠ استخدام برنامج RapidVU

RapidVU هو برنامج يمكن استخدامه لجمع البيانات مباشرة من جهاز Rapidlogger المتصل بالكمبيوتر عبر كابل إيثرنت. باستخدام RapidVU ، يمكنك عرض تقدم المهام، تحليل المهام السابقة، وتوليد تقارير مهمة تقانية لأنواع مختلفة من المهام. على الرغم من إمكانية استخدام البرنامج بأي دقة شاشة، إلا أن معد لعرض بشكل أفضل على الشاشات بدقة ١٢٨٠ × ١٢٤٠ بكسل أو أعلى.

يمكن لبرنامج RapidVU التواصل مع بروتوكولات WITS و ModBus، أو يمكنه قراءة البيانات مباشرة من ملف.



تثبيت وتشغيل RapidVU
يمكنك تثبيت برنامج RapidVU على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows ١٠ أو ٧ Windows تتضمن وحدة ذاكرة Rapidlogger فلاش تحديدي على برنامج RapidVU.

للتثبيت: RapidVU

١. أدخل ذاكرة الفلاش الخاصة بـ Rapidlogger في منفذ USB بجهاز الكمبيوتر.
٢. افتح ذاكرة الفلاش وانقر مزدوجاً على ملف setup.exe.
٣. في برنامج التثبيت، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

للتثبيت: RapidVU

• اختر Windows ابدأ > جميع البرامج > أنظمة RapidVU < Rapidlogger

نصيحة: إذا كنت تستخدم RapidVU بشكل متكرر، أنشئ اختصاراً لبرنامج RapidVU ووضع الأيقونة على سطح مكتب ويندوز. إذا كانت هناك أيقونة RapidVU على سطح المكتب، انقر مزدوجاً عليها لتشغيل البرنامج.

يتم تحديث برنامج RapidVU بشكل دوري. يمكنك تنزيل التحديثات من موقع www.rapidlogger.com.

لتحديث: RapidVU

١. قم بزيارة <http://www.rapidlogger.com>.
٢. انقر على **الدعم ثم التزيلات**.
٣. انقر على رابط **برنامج RapidVU لجمع البيانات**.
٤. في مربع حوار تحميل الملف، انقر على **حفظ**.
٥. في مربع حوار حفظ باسم، حدد مكان حفظ الملف الذي تم تحميله ثم انقر على **حفظ**.
٦. في مربع حوار اكتمل التزيل، انقر على **تشغيل** أو اختر **فتح المجلد** ثم انقر مزدوجاً على ملف *.exe.

Rapidlogger™


تم تطوير برنامج **RapidVU** كعارض بيانات لجهاز **Rapidlogger**. كما يمكن استخدامه أيضاً لعرض البيانات التي تم جمعها باستخدام أجهزة أخرى.

أوضاع المستخدم في برنامج **RapidVU** على 4 أوضاع رئيسية للتشغيل.

يستخدم **الوضع القياسي** للعمليات العادية في معظم الحالات.




يستخدم **وضع عمق الحفر** بواسطة الحفار على شاشة تعمل باللمس لإجراء عمليات الحفر.




يستخدم **وضع العداد المتعدد للحفر** بواسطة مشرف الأدوات وأعضاء الفريق الآخرين على شاشة تعمل باللمس لإجراء عمليات الدعم.

Rapidlogger™



يُستخدم وضع **المكتب الخلفي للحفر** بواسطة موظفي المكتب الخلفي على شاشة تعمل باللمس لإعداد تقارير المهام وما إلى ذلك.



استخدام **Rapidlogger** مع **RapidVU** هناك عدة طرق لاستخدام **Rapidlogger** مع **RapidVU**

• الاتصال المباشر: ربط جهاز **Rapidlogger** مباشرةً بكمبيوتر مثبت عليه برنامج **RapidVU**.

• ملف البيانات: جعل **RapidVU** يقرأ البيانات من بطاقة SD الخاصة بـ **Rapidlogger** أو من ملف نصي يحتوي على البيانات.

• الشبكة: إذا كان الكمبيوتر المتصل بجهاز **Rapidlogger** على شبكة، يمكن للمستخدمين على أجهزة الكمبيوتر أخرى الوصول إلى تلك البيانات عبر الشبكة.

• لاستخدام **RapidVU** على الكمبيوتر المتصل بالشبكة، يجب معرفة عنوان IP للكمبيوتر المتصل مباشرةً بـ **Rapidlogger** وكلمة المرور (بمجرد إدخال كلمة مرور الشبكة، يذكرها **RapidVU**).

• الخادم: إذا كان **Rapidlogger** متصلًا بموجه أو خادم على شبكة تحتوي على قدرات خادم DHCP ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى البيانات عبر الخادم.

• لاستخدام **RapidVU** مع الخادم، يجب معرفة عنوان IP للخادم أو الموجة المتصل مباشرةً بـ **Rapidlogger** وكلمة المرور (بمجرد إدخال كلمة مرور الخادم،

يذكرها **RapidVU**) في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **Rapidlogger** عبر الخادم، يجب تقديم الرقم التسلسلي لجهاز **Rapidlogger**.

١. على الكمبيوتر، اختر **ابدأ > لوحة التحكم > الشبكة والإنترنت**.
٢. انقر على **عرض حالة الشبكة والمهام**.
٣. انقر على **تغيير إعدادات المحوّل**.
٤. انقر بزر الماوس الأيمن على الكمبيوتر النشط واختر **الحالة**.
٥. انقر على **التفاصيل**.

ملاحظة: هذه العملية خاصة بنظام Windows 7 قد تكون هناك إجراءات مختلفة في إصدارات أخرى من نظام Windows.
تحذير: يجب أن يقوم بتغيير إعدادات الشبكة فقط المستخدمون المتمرسون وموظفو تكنولوجيا المعلومات. لا ينبغي للمستخدمين غير الملمين بإعدادات شبكات الإيثرنت تعديل هذه الإعدادات.

لإعداد Rapidlogger للاتصال المباشر بجهاز كمبيوتر مثبت عليه برنامج **RapidVU** :

١. قم بتوسيط أحد طرفي كابل الإيثرنت المزود بمنفذ الإيثرنت على جهاز Rapidlogger.
٢. قم بتوسيط الطرف الآخر بمنفذ الإيثرنت على الكمبيوتر.
٣. شغل جهاز Rapidlogger.
٤. شغل الكمبيوتر.
٥. اختر **ابدأ > جميع البرامج > أنظمة RapidVU < Rapidlogger**.

بشكل افتراضي، تم إعداد RapidVU للعمل مع Rapidlogger باستخدام عنوان IP افتراضي ١٩٢.١٦٨.٠.٥. لإجراء تعديلات على عنوان IP ، راجع قسم "استخدام أدوات" RapidVU لاحقًا في هذا الجزء.
لاستلام البيانات من جهاز Rapidlogger المتصل مباشرة:

١. اختر **ابدأ > جميع البرامج > أنظمة Rapidlogger < RapidVU**.
٢. في نافذة **RapidVU** ، اختر **بيانات > من**

يبدأ **RapidVU** في تسجيل البيانات من Rapidlogger. لإيقاف تسجيل البيانات، اختر **بيانات > إيقاف التسجيل**.
يمكّن حفظ البيانات من بطاقة SD الخاصة بـ Rapidlogger أو من أجهزة أخرى وقراءة البيانات في **RapidVU**. لمعرفة كيفية حفظ البيانات من بطاقة SD ، راجع قسم "استخدام أدوات" **RapidVU** لاحقًا في هذا الجزء.
لقراءة البيانات من ملف **txt** :

١. اختر **ابدأ > جميع البرامج > أنظمة RapidVU < Rapidlogger**.
٢. في نافذة **RapidVU** ، اختر **بيانات > من ملف**.
٣. في مربع الحوار ملف بيانات **Rapidlogger** ، اضغط **استعراض**.
٤. في مربع الحوار فتح، حدد موقع الملف واحتره.
٥. اضغط **فتح**.
٦. إذا لزم الأمر، غير قيمة **معدل البيانات**.
٧. اضغط **موافق**.

يبدأ **RapidVU** في تسجيل البيانات من ملف البيانات. لإيقاف تسجيل البيانات، اختر **بيانات > إيقاف التسجيل**.

لتسجل البيانات من جهاز Rapidlogger على شبكة أو خادم:

١. اختر **ابدأ** في ويندوز **< جميع البرامج > أنظمة RapidVU < Rapidlogger**.
٢. في نافذة **RapidVU** ، اختر **بيانات > من الشبكة أو البيانات > من الخادم**.
٣. في مربع الحوار، اكتب عنوان IP لجهاز الكمبيوتر المضيف.
٤. إذا لزم الأمر، في مربع الحوار خيارات تنزيل الشبكة، اضبط رقم **المنفذ**.
٥. في مربع الحوار التنزيل من الخادم، اكتب الرقم التسلسلي لجهاز **Rapidlogger**.
٦. إذا كانت هذه هي الاتصال الأول عبر الشبكة أو الخادم، اكتب **كلمة المرور** المطلوبة للاتصال.
٧. اضغط **موافق**.

يبدأ برنامج **RapidVU** بتسجيل البيانات من جهاز Rapidlogger. لإيقاف تسجيل البيانات، اختر **بيانات > إيقاف التسجيل**.

استخدام **WITS** مع **RapidVU**
إذا كان لديك أجهزة تستخدّم معيار .WITS، يمكن لبرنامج **RapidVU** قراءة البيانات وتفسيرها. يفترض **RapidVU** أن أي جهاز WITS متصل بأول منفذ COM متاح. يمكن تغيير رقم منفذ COM من القائمة المنسدلة.

Rapidlogger™

ملاحظة: بشكل افتراضي، يعرض **RapidVU** آخر خريطة محفوظة في مربع الحوار.

لتنقلي البيانات من جهاز **WITS**:

1. اختر **ابدأ ويندوز > جميع البرامج > أنظمة** **RapidVU > Rapidlogger**

2. في نافذة **RapidVU** ، اختر **البيانات** > من **WITS0 Network أو WITS0 Serial** .

3. في مربع **Dialog** ، حدد معدل البوت **Baud Rate** الخاص بالبيانات.

4. إذا كان لديك ملف تعين محفوظ، اضغط على **Load Mapping** . في مربع حوار **Open** ، حدد موقع ملف التعين واختره (* .wcm) ثم اضغط **Open** .

5. إذا لم يكن لديك ملف تعين محفوظ، عدل القيم في مربع الحوار لإدخال البيانات. (لتغيير الإعدادات، انقر مزدوجاً على أي خلية في المنطقة البيضاء ما عدا عمود **Var No** وقم بتحرير المعلومات).

6. لاحظ أن اسم المتغير المدخل في عمود "Field Name" يجب أن يتطابق تماماً مع أحد المتغيرات في **RapidVU** . إذا لم يتطابق اسم المتغير المدخل هنا مع أحد أسماء متغيرات **RapidVU** أو كان هناك خطأ مطبعي، فلن يتم نقل هذا المتغير في تدفق بيانات **WITS** .

7. يجب أن يتطابق رقم جدول **WITS DATA ID** مع الإعدادات المتوقعة من الجهاز الذي يستقبل تدفق بيانات **WITS** .

8. اضغط على **بدء جمع البيانات** .

لحفظ ملف التعين المعدل لاستخدامه مرة أخرى:

1. في مربع الحوار **Dialog** ، اضغط على **Save Mapping** .


2. في مربع الحوار **Save As** ، حدد موقع المجلد للملف وافتحه.

3. قم بتنسية الملف. (يقوم تطبيق **RapidVU** بإضافة الامتداد **wcm** تلقائياً إلى اسم الملف).

4. اضغط على **Save** .

عرض البيانات

افتراضياً، تحتوي نافذة **RapidVU** الرئيسية على قسمين: قسم جمع البيانات على اليسار وقسم تسجيل البيانات على اليمين. كما تعرض النافذة الرئيسية افتراضياً شريط الحالة في الأسفل.




قسم جمع البيانات

يحتوي قسم جمع البيانات على مقياس في الأعلى يعرض القياس الذي تم إعداده في جهاز **Rapidlogger** . يظهر المقياس الدائري القيمة العامة بينما يعطي المؤشر الرقمي القيمة الدقيقة.

Rapidlogger™

يمكنك تحديد القياس الذي يظهر في المقياس باستخدام **إعدادات المقياس** (Rapidlogger). فرق المقياس على اليسار، يظهر مؤشر أخضر عندما يكون يقوم بتسجيل البيانات. يكون المؤشر أحمر عند عدم التسجيل. **RapidVU** صناديق المتغيرات أسفل المقياس تعرض بيانات كل حساس مستخدم مع Rapidlogger. (على سبيل المثال، قد يكون لديك حساسات لضغط المضخة ومعدل المضخة). إذا نقرت على القيمة في صندوق **متغير**، يمكنك إعادة القيمة إلى الصفر، تغيير القيمة، أو التراجع عن أي تعديل قمت به.




إذا قمت بالنقر بزر الفأرة الأيمن على **Var box**، يتم فتح مربع الحوار الخاص بالمنحي حيث يمكنك تحديد الخيارات لعرض ذلك المتغير على الرسم البياني على سبيل المثال، يمكنك تغيير لون الخط، العلامة، وسمك الخط لتمثيل هذا المتغير في مخطط الخطوط.

يمكنك أيضًا تحديد عدد المنازل العشرية التي تظهر لقيمة المتغير في **Var box** عن طريق ضبط قيمة الدقة **Precision**. (على سبيل المثال، قيمة الدقة **Precision** التي تساوي 1 تعرض منزلة عشرية واحدة).

لعدم عرض بيانات المتغير على مخطط الخطوط، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار **Visible**.

قسم تسجيل البيانات
بشكل افتراضي، يعرض **RapidVU** أربع مخططات خطية. إذا كان هناك أكثر من أربع متغيرات للعرض، يمكنك جعل **RapidVU** يعرض عدة خطوط على مخطط محدد (أو مسار) لرؤية تمثيلات البيانات من جميع الحساسات.



Rapidlogger™

ملاحظة: يحتوي RapidVU أيضًا على عرض الرسوم البيانية المتقدم الذي يجمع المخططات في واجهة واحدة. لمزيد من التفاصيل حول كيفية عرضه، راجع قسم "استخدام أدوات" RapidVU لاحقًا في هذا الجزء.

في أسفل قسم تسجيل البيانات، يمكنك استخدام الأزرار للتحكم في طريقة عرض المخططات.




تستخدم الأوامر في قائمة **عرض** لتصنيص قسم تسجيل البيانات.

اختيار خيار **Charts 2** في قائمة **عرض** يستبدل المخططات الأربع بمخططين فقط. للعودة إلى عرض المخططات الأربع، اختر **Charts**. عند تغيير عدد المخططات، يجب إعادة تشغيل **RapidVU** لتطبيق التغيير.

يمكنك أيضًا التبديل إلى وضع ملء الشاشة عن طريق اختيار **عرض > ملء الشاشة** أو بالضغط على **F11** بزيل وضع ملء الشاشة شريط عنوان Windows، وشريط القوائم، وشريط الحالة، وشريط التحرير. للعودة إلى وضع العرض العادي، اضغط **Esc**.
لمسح البيانات من جميع المخططات، اختر **عرض > مسح المخطط**.

لتحديث جميع المخططات، اختر **عرض > تحديث المخطط**.
تستخدم الخيارات في **تبوب المحور** في مربع حوار خيارات المخطط لتصنيص مظهر المخططات. يقوم **RapidVU** تلقائيًا بإدراج جميع متغيرات المستشعرات التي يقرأها ويعين لكل مستشعر لونًا ومسارًا على الجانب الأيمن من **تبوب المحور**.



لتصنيص المحور ص لجميع الرسوم البيانية:

١. اختر **عرض > خيارات الرسم البياني**.
٢. في مربع حوار خيارات الرسم البياني، في **تبوب المحور**، حدد ما إذا كنت تريدين تعين المحور ص للرسوم البيانية بناءً على الزمن (**رسم مقابل الزمن**) أو العمق (**رسم مقابل العمق**).
لتحديد نطاق رسم البيانات، قم بإلغاء تحديد مربع اختيار **النطاق التلقائي**. (بشكل افتراضي، يقوم **RapidVU** بتحديد النطاق تلقائيًا).
لتعديل المعايير، غير **المقياس**.
٣. إذا قمت بإلغاء تحديد مربع اختيار **النطاق التلقائي**، حدد القيم **الدنيا** والقصوى للرسم.
٤. اضغط **موافق**.

لتخصيص المحور س للرسوم البيانية الفردية:

١. اختر عرض **خيارات الرسم البياني**.
٢. في مربع حوار خيارات الرسم البياني، في **تبوب المحور**، اضغط على التبوب، الخاص بالمخطط المراد تخصيصه. (الرسوم البيانية في قسم تسجيل البيانات تعرض المخططات ١-٤ من اليسار إلى اليمين).
٣. للسماح لـ **RapidVU** بتحديد الحد الأدنى والأقصى للنطاق تلقائياً، حدد مربع اختيار **النطاق التلقائي**.
٤. لتحديد القيم الدنيا والقصوى بديوياً، قم بـالغاء تحديد مربع الاختيار.
٥. إذا حددت مربع اختيار **النطاق التلقائي**، اكتب القيم الدنيا والقصوى لمحور س لذلك المخطط.
٦. إذا حددت مربع اختيار **النطاق التلقائي**، قم بـتعديل قيمة **المقياس** حسب الحاجة.
٧. لإظهار أو إخفاء معلومات البذر، حدد أو الغاء تحديد مربع اختيار **عرض البذر**.
٨. اضغط **موافق**.

على الجانب الأيمن من **تبوب المحور**، يمكنك تخصيص كيفية عرض كل متغير على الرسوم البيانية.

لتخصيص كيفية رسم RapidVU لمتغير: RapidVU

١. اختر **Display < Chart Options**.
٢. في مربع حوار **Chart Options** ، على الجانب الأيمن من **تبوب المحور**، لتغيير لون متغير، انقر على مربع اللون. حدد لوناً مختلفاً وانقر **OK**.
٣. لإخفاء متغير، الغاء تحديد مربع الاختيار الخاص به.
٤. لعرض متغير، حدد مربع الاختيار الخاص به.
٥. لضبط الإزاحة، حدد قيمة **Offset** وابحث قيمة جديدة.
٦. (يمكن أن يكون هذا غنياً إذا كان لديك عدة متغيرات تظهر على نفس الرسم البياني الخطى. يمكنك فصل القيم المتشابهة عن طريق تعيين إزاحت واحد أو أكثر منها).
٧. لضبط سمك الخط المرسوم، حدد قيمة **Thickness** وابحث قيمة جديدة.
٨. لتحديد المسار (Track) لمتغير، انقر على قائمة **Track** واختر رقمًا مختلفاً.
٩. (قد ترغب في تعيين المتغيرات إلى مسارات تحتوي على القيم الدنيا والعليا ذات الصلة).
١٠. انقر **OK**.

في أسفل اليسار توجد تبويبات التخصيص. التبويبات الخاصة بالضغط (Pressure) ، العمق (Depth) ، معدل التشغيل (Working Rate) ، حجم التشغيل (Working Volume) وضغط الغلاف (Casing Pressure) يمكن تخصيصها لتكون معونة كما يلي:

- الضغط (Pressure)
- الكثافة (Density)
- الحجم الكلي (Total Volume)
- المعدل الكلي (Total Rate)
- معدل المضخة ١ (Pump Rate ١)
- معدل المضخة ٢ (Pump Rate ٢)
- الضغط (Pressure ٢)
- إجمالي المضخة ١ (Pump ١ Total)
- إجمالي المضخة ٢ (Pump ٢ Total)
- مقياس التدفق (Flowmeter-R)
- إغلاق مسيق (ShutdownPre)


في مربع حوار خيارات الرسم البياني (Chart Options) ، يمكنك أيضًا تخصيص عرض الرسم البياني المتقدم (Advanced Graph) ، وضبط المتوسط المتحرك، وتحديد ملف التراكب (overlay file). لمزيد من المعلومات حول عرض الرسم البياني المتقدم، انظر قسم "استخدام أدوات RapidVU" لاحقًا في هذا القسم.

شريط الحال

يظهر شريط الحال في أسفل نافذة **RapidVU**. على الجانب الأيمن من شريط الحال، يظهر مؤشر باللون الأخضر يُظهر أن **RapidVU** يقوم بتسجيل البيانات. يكون المؤشر أحمر عند عدم التسجيل. إلى يسار مؤشر حالة التسجيل، يعرض شريط الحال عنوان IP ومعلومات أخرى حول أحدث تسجيل للبيانات. يعرض الجانب الأيسر من شريط الحال حالة برنامج **RapidVU**.

تغيير نوع المهمة


يوفر كل من Rapidlogger و RapidVU أربعة أنواع مختلفة من المهام: الأسمنت، السلك الامنس، الضخ، وأنابيب الملفات (Coiled Tubing). راجع الأقسام ١، ٢، ٤ – في هذا الفصل للحصول على معلومات حول أوضاع RapidVU هذه. يقوم Rapidlogger بتحديد نوع المهمة تلقائياً من قدرة Rapidlogger على تحديد نوع المهمة قبل إنشاء التقرير. لتغيير نوع المهمة، اختر تقرير **إنشاء تقرير عن نوع المهمة**.



إضافة التعليقات مع RapidVU ، يمكنك إضافة تعليق واحد أو أكثر إلى الرسم البياني في أي وقت. يوفر RapidVU مجموعة من التعليقات الافتراضية التي يمكنك إضافتها، مثل "إغلاق سداده الصدم" أو "تغيير كثافة الطين" ، ويمكنك أيضاً إضافة تعليقاتك الخاصة إذا رغبت بذلك.

ملاحظة: التعليقات الافتراضية مشتركة بين RapidVU و Rapidlogger. يمكنك تحديد التعليقات الافتراضية مباشرة من خلال الجهاز. راجع القسم ٦ في هذا الفصل لقائمة التعليقات الافتراضية.

مع RapidVU ، يمكنك إضافة التعليقات الافتراضية، إضافة التعليقات المخصصة، تعديل التعليقات الحالية أو إزالة التعليقات.



إضافة تعليق:

١. انقر نقراً مزدوجاً على الرسم البياني في المكان الذي تريد إضافة التعليق فيه.
٢. لإضافة تعليق لجميع الرسوم البيانية في الوقت الحالي، انقر على زر التعليق بجانب المقياس أو اختر **Report < Comment** في مربع حوار "إدخال التعليق" ، اختر تعليقاً افتراضياً من القائمة.
٣. بدلاً من ذلك، اكتب تعليقاً مخصصاً في مربع التعليق.
٤. انقر **OK**.

تعديل تعليق أو إزالته:

١. انقر نقرًا مزدوجًا على التعليق الموجود على الرسم البياني.
٢. لاستبداله بتعليق افتراضي، في مربع حوار إدخال تعليق(Enter Comment) ، اختر التعليق الافتراضي المطلوب.
٣. لتعديل التعليق الحالي، حزر محتوى مربع التعليق(Comment).
٤. لإزالة التعليق، احذف محتوى مربع التعليق(Comment) بالكامل.
٥. انقر موافق.(OK)

توليد التقارير


يقوم **RapidVU** بإنشاء التقارير اعتماداً على البيانات المسجلة، والمعلومات الموجودة في مربع حوار معلومات المهمة، بالإضافة إلى عرض المخططات النشطة (إما النافذة الرئيسية أو نافذة المخطط المتقدم).

يكون كل تقرير عبارة عن ملف Microsoft Word بصيغة docx. ويحمل اسمًا يعتمد على نوع المهمة المحدد وتاريخ اليوم (على سبيل المثال : Cementing-٢٠٢٠١٤.docx).

يحفظ جميع التقارير في المجلد: Documents/RapidVu/Reports **RapidVU**

ملاحظة: تقرير متواافق مع Microsoft Word للإصدارات ٢٠٠٧-٢٠١٣ (*.docx).
بالإضافة إلى ملف *.docx الذي يتم توليده كتقرير، يقوم **RapidVU** تلقائياً بحفظ البيانات المسجلة في ملف بصيغة CSV (ملف القيم المفصولة بفواصل) داخل المجلد Documents/RapidVu/Data لاستيراد البيانات إلى Microsoft Excel (أو أي برنامج جداول بيانات يدعم ملفات CSV لإجراء الرسم والتحليل المتقدم).

يقوم **RapidVU** بتنسية ملف البيانات بتاريخ اليوم (مثلاً ٢٠٢٠١٤.csv) وإذا وُجدت عدة ملفات بيانات تحمل التاريخ نفسه، يقوم **RapidVU** بإضافة رقم لاحق (n) إلى اسم الملف.



لإدخال معلومات جديدة حول العملية:

١. اختر **Report > Job Information**.
٢. في مربع الحوار Job Information، ضمن تبويب **Job Information**، أدخل معلومات الموقع والطاقم.
٣. انقر تبويب **Tubing Casing**.
٤. أدخل المعلومات الخاصة بـ **Tool String** و **Completion String**.
٥. انقر تبويب **Well Information**.
٦. أدخل المعلومات الخاصة بـ **Well** و **Pressure Control** و **Operation**.
٧. انقر تبويب **Completion Diagram**.
٨. أدخل المعلومات الخاصة بكل عنصر من عناصر Wellbore Completion حسب الحاجة.
٩. لحفظ معلومات هذه العملية، عد إلى تبويب **Save** ثم انقر **Job Information** ثم انقر **OK** وفي مربع الرسالة اضغط **OK**.
١٠. اضغط **OK**.

Rapidlogger™


ملحوظة: يحفظ برنامج **RapidVu** معلومات المهمة في مجلد **Documents/RapidVu/Data** ، وتكون هذه الملفات بصيغة ***.rlg**.

لاستعادة معلومات مهمة موجودة لإعداد تقرير:

١. اختر **تقرير معلومات المهمة**.
٢. في مربع حوار **معلومات المهمة**، على تبويب المعلومات، اضغط **تحميل من ملف**.
٣. في مربع الحوار فتح، اختر ملف المهمة.
٤. (افتراضياً، يعرض **RapidVu** تلقائياً ملفات **.rlg** في مجلد البيانات) اضغط **فتح**.
٥. تحقق من ظهور المعلومات الصحيحة في مربع حوار معلومات المهمة.
٦. اضغط **موافق**.

لإنشاء وعرض تقرير:

١. تحقق من أن نوع المهمة الصحيح مفعل.
٢. تحقق من أن معلومات المهمة الصحيحة مفعلة.
٣. لتضمين عرض الرسم البياني المتقدم للبيانات، اضغط زر **الرسم البياني المتقدم** أو اختر **أدوات** **رسم بياني متقدم**.
٤. إذا كانت نافذة الرسم البياني المتقدم مفعلة، اضغط على نافذة **RapidVu** الرئيسية لجعلها نشطة.
٥. اختر **تقرير إنشاء تقرير**.
٦. في مربع الرسالة، اضغط **موافق**.
٧. لعرض التقرير، انتقل إلى **Microsoft Word** من شريط المهام في ويندوز.



استخدام أدوات **RapidVu** يحتوي قائمة **الأدوات** على أوامر للتواصل مع جهاز **Rapidlogger** ، وعرض المخططات الموحدة، واستخدام الأدوات الخاصة (**Rapid VQI**)


(**Rapidlogger Setup Utility**)

ضبط جهاز **Rapidlogger**

بعد تنزيل البيانات من جهاز **Rapidlogger** ، يجب مسح بطاقة الذاكرة الداخلية SD بشكل دوري للحفاظ على مساحة متاحة لتسجيل المهام الجديدة. بشكل عام، يجب مسح بطاقة الذاكرة SD باستخدام برنامج (**RapidVu**) أو من لوحة التحكم في **Rapidlogger** على الأقل مرة واحدة كل ٢٠-١٠ مهمة. يضمن مسح بطاقة SD توفر مساحة كافية ويمكن أن يمنع تلف البيانات أو فقدانها.

بشكل افتراضي، يعرض مربع حوار أجهزة نظام **Rapidlogger** عنوان IP بقيمة ٥ ، ١٦٨ ، ١٩٢ للجهاز. إذا لم يكن هذا هو عنوان IP الخاص بـ **Rapidlogger** لأي سبب من الأسباب، يمكنك تعديل عنوان IP في مربع المضيف **Host**.

Rapidlogger™



لمسح بطاقة SD

١. اختر أدوات < Tools
٢. في مربع حوار Rapidlogger System Hardware ، اضغط على زر **Erase SD**
٣. في مربع رسالة التأكيد، اضغط على **نعم**
٤. اضغط على **موافق**

أحياناً، عند التسجيل النشط، قد يخرج جهاز Rapidlogger عن التزامن مع **RapidVU** لإعادة مزامنة الوقت في مربع حوار معدات نظام (Rapidlogger System Hardware).

إذا قمت بـتغيير عنوان الـ IP لجهاز **Rapidlogger** في مربع **المضيف (Host)** ، فقد تحتاج إلى الضغط على زر **بحث (Find)** ليتمكن **RapidVU** يقوم بالإشارة إلى ما إذا كان **Rapidlogger** يتوجب أم لا للعنوان المدخل.

بشكل افتراضي، يقوم **RapidVU** بحفظ البيانات في مجلد **Data** يمكنك تغيير المجلد الافتراضي إذا رغبت بذلك.

لتغيير المجلد المستخدم لتخزين بيانات **Rapidlogger** :

١. اختر أدوات < Tools
٢. في مربع حوار Rapidlogger System Hardware ، انقر على **Browse**
٣. في مربع الحوار **Browse for Folder** ، حدد المجلد الذي تريد استخدامه.
٤. انقر على **OK**
٥. في صندوق **Local Directory** ، تحقق من ظهور مسار المجلد الصحيح.
٦. انقر على **OK**

يمكنك استخدام **RapidVU** لتحميل بيانات المهمة من بطاقة SD الخاصة به. عند تحميل البيانات من بطاقة SD ، يقوم **Rapidlogger** بحفظ البيانات كملف **.txt** في المجلد الافتراضي.


لتحميل البيانات من بطاقة SD الخاصة به **Rapidlogger** أثناء توصيل **Rapidlogger** :

١. اختر أدوات < Tools
٢. في مربع حوار Rapidlogger System Hardware ، اضغط على **Get Directory**
٣. في مربع **Remote Directory** ، حدد الملف.
٤. اضغط على **Get File**
٥. اضغط على **OK**
٦. لتحميل الملف، اختر **Data > From File**. في مربع **Open** ، حدد موقع الملف في مجلد **Data** واحتره، ثم اضغط على **Open**.

عرض الرسوم البيانية المتقدمة

Rapidlogger™


تُظهر نافذة الرسوم البيانية المتقدمة مخططًا موحدًا للبيانات الموجودة في قسم تسجيل البيانات في نافذة RapidVU الرئيسية. من خلال النقر على زر [الرسوم البيانية المتقدمة](#) بجانب المقياس أو اختيار [Tools > Advanced Graph](#) ، يمكنك عرض هذا المخطط الموحد للبيانات.



تحتوي نافذة الرسوم البيانية المتقدمة على أزرار تمكين وتعطيل التمرير أعلى العنوان، والتي تسمح للمستخدمين بيقاف أو بدء تمرير المخطط.



يمكنك تخصيص نافذة الرسوم البيانية المتقدمة إذا رغبت عن طريق النقر بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل نافذة المخطط.



تتيح لك نافذة الحوار التي تظهر اختيار نوع الخط، اللون، الخلفية، ونمط الخط، وما إلى ذلك. هناك العديد من خيارات تخصيص المخطط التي تمكّن المستخدم من إعداد المخطط حسب رغباته.

يتم إعداد محوري X وY ومقاييس الرسم في المخطط المتقدم من نفس نافذة الحوار الرئيسية التي تُستخدم لإعداد مقاييس المخطط العادي.

لتخصيص نافذة المخطط المتقدم: (Advanced Graph)

١. اختر [Display > Chart Options](#).
٢. في مربع الحوار [Chart Options](#) ، انقر على علامة التبويب [Advanced Graph](#).

Rapidlogger™

٣. لإضافة عنوان يظهر تحت نص Rapidlogger Systems في النافذة، اكتب العنوان المخصص في مربع **Sub Title**.
٤. لتحديد نقاط البدء والانتهاء لمحور X ، اكتب القيم في مربع **Start** و **End**.
٥. لإلغاء القياس التلقائي لمحور، قم بإزالة علامة الصح من مربع **Auto Scale**.
٦. لإضافة عنوان لمسار معين، اكتب العنوان في مربع **Track n: Title** الخاص به.
٧. انقر على **OK**.

استخدام الأدوات الأخرى
يحتوي نظام التحكم **Rapid VQI** (Rapid Volumetric Qualitative Index) على دليل خاص به. راجع هذا الدليل لمعرفة كيفية استخدام أداة **RapidVU** في برنامج **Rapid VQI**.
كما أن أداة **Rapidlogger Setup Utility** تحتوي على فصل مخصص لها في هذا الدليل. راجع القسم التالي للحصول على معلومات حول كيفية استخدام **RapidVU** مع **Rapidlogger Setup Utility**.

٢.١١ استخدام برنامج Rapid Hub

برنامج **RapidHub** هو برنامج يمكن استخدامه للاتصال بما يصل إلى ١٦ جهاز Rapidlogger. ويمكن استخدام هذا البرنامج مع **RapidVU** لجمع البيانات مباشرةً من أجهزة **Rapidlogger** المتصلة بالشبكة نفسها التي يتصل بها الكمبيوتر.

تثبيت وتشغيل **RapidHub**
يمكنك تثبيت برنامج **RapidHub** على جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام Windows XP أو Windows Vista أو Windows 7. **RapidHub** قرصاً يحتوي على برنامج **Rapidlogger** تتضمن وحدة.

لتثبيت برنامج **RapidHub**:

١. أدخل قرص الـ **Rapidlogger** في قارئ الأقراص بجهاز الكمبيوتر.
٢. افتح محظى القرص ثم انقر نقرًا مزدوجًا على ملف **setup.exe**.
٣. في برنامج التثبيت، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التثبيت.

لتشغيل برنامج **RapidHub**:
• اختر **Start** من قائمة الويندوز **> All Programs > Rapidlogger Systems > RapidHub**.


نصيحة: إذا كنت تستخدم برنامج **RapidHub** بشكل متكرر، قم بإنشاء اختصار له ووضعه على سطح المكتب.
وإذا كان لديك رمز **RapidHub** على سطح المكتب، فما عليك سوى النقر المزدوج فوقه لتشغيل البرنامج.

إعداد برنامج **RapidHub**

تم تطوير برنامج **RapidHub** للاتصال بما يصل إلى ١٦ جهاز **Rapidlogger** متصلين بنفس الشبكة التي يعمل عليها الكمبيوتر.

١. افتح برنامج **RapidHub**.
٢. أدخل عناوين IP لما يصل إلى ١٦ جهاز **Rapidlogger**.
٣. اختر **Connect** لجهاز **Rapidlogger** ، راجع التعليمات في القسم ٢.٥ العمليات الشائعة تحت إعدادات الشبكة.
٤. اختر أجهزة **Rapidlogger** باستخدام خانة الاختيار الموجودة على يسار كل عنوان IP.
٥. لكل جهاز **Rapidlogger** إذا تم إنشاء الاتصال، سيبecome مؤشر LED أخضر.
٦. سيتم حفظ أجهزة **Rapidlogger** المختارة وعناوين IP المستخدمة في المرة التالية عند فتح برنامج **RapidHub**.
٧. لإلغاء تحديد جميع أجهزة **Rapidlogger** وحذف جميع عناوين IP، اختر **Clear All**.
٨. أغلق برنامج **RapidHub**.

Rapidlogger™



استخدام RapidVU مع RapidHub

افتح برنامج

اضغط على

Data > From RapidHub

١.


٢.

سيتم تعيين البيانات من جهاز أو أجهزة Rapidlogger #1 تلقائياً في عرض البيانات والرسوم البيانية. يقابل Rapidlogger #1 في RapidHub Parameter #0، Parameter #1 يقابل Rapidlogger #2، و وهكذا.

على سبيل المثال، كما هو موضح أدناه، يقابل #1 اسماء معلمات البيانات التالية: Pressures_0, Density_0, TotalVolumes_0, TotalRate_0, Pump1Rate_0, Pump2Rate_0

Pressures_0 (psi)	Density_0 (ppg)	TotalVolumes_0 (bblm)
424.0	9.6	2436.3
TotalRate_0 (bpm)	Pump1Rate_0 (bpm)	Pump2Rate_0 (bpm)
1.0	0.0	0.0
Pressure_1 (psi)	Density_1 (ppg)	TotalVolume_1 (bbl)
-3750.0	0.0	0.0
TotalRate_1 (bpm)	Pump1Rate_1 (bpm)	Pump2Rate_1 (bpm)
0.0	0.0	0.0
Pressure_2 (psi)	Density_2 (ppg)	TotalVolume_2 (bbl)
-3750.0	0.0	0.0

١. يمكن فتح Rapid Hub من داخل RapidVU عن طريق الضغط على زر الموجود في الشاشة الرئيسية.




١٢ استخدام أداة Rapidlogger

إن أداة Rapidlogger Utility هي برنامج يمكن تشغيله على جهاز كمبيوتر، وتسمح للمستخدم بإجراء تغييرات على إعدادات وتكوين جهاز Rapidlogger. ولا تستخدم أثناء التشغيل العادي، بل فقط عند الحاجة لإعادة تهيئة أحد جوانب إعدادات Rapidlogger. يجب تشغيل هذا البرنامج على

Rapidlogger™


جهاز كمبيوتر موجود على نفس شبكة الإيثرنت الخاصة بوحدة Rapidlogger . ويمكن استخدامه لتهيئة المتغيرات وإعدادات النظام على وحدة Rapidlogger.

لبدء استخدام الأداة، انقر فوق الزر المسمى "Find Rapidlogger" بعد إدخال عنوان IP الخاص بالوحدة. إذا تم إدخال عنوان IP الصحيح، فسيقوم البرنامج بتأكيد وجود الوحدة على هذا العنوان. يؤدي النقر على "Read All from Unit" إلى فتح شاشة على اليمين تظهر "Variables Defined".



تغيير إعدادات النظام

لبدء تغيير إعدادات النظام، انقر على الزر المسمى "System Setup" للوصول إلى نافذة إعدادات النظام. وللبدء في تعديل الإعدادات، يجب استرجاع الإعدادات الحالية للوحدة عن طريق النقر على زر "Read from Unit". لاحظ أن نافذة الإعداد سيتم تحديدها لعكس الإعدادات الحالية لجهاز Rapidlogger .



الخيارات المتوفرة في هذه النافذة هي:

عدد المتغيرات المعروضة على شاشة LCD – اختر عدد المتغيرات التي سيعرضها جهاز Rapidlogger على اللوحة الأمامية بشاشة LCD وضع التشغيل – تغيير وضع تشغيل Rapidlogger بين: مضخة الأسمنت، وحدة السلك الاملس، مضخة N2، أنبوب ملفوف، مضخة التكسير، محاكاة الأسمنت، محاكاة السلك الاملس، محاكاة CT، InRock ، InRock ، الوضع العام.

فترة التسجيل – ضبط تكرار كتابة Rapidlogger للبيانات في ملف الوظيفة. الخيارات المتوفرة هي تسجيل البيانات كل 1، 5، 10، و 60 ثانية.

متغير المؤشر – اختر المتغير الذي سيتم عرضه على المؤشر التنااظري في برنامج RapidVu.

الحد الأدنى/الأقصى للمؤشر – اضبط النطاق الذي سيغطيه المؤشر في RapidVu.

عامل معايرة المدخلات التنااظرية – قم بتعيين مضاعف المعايرة للمدخلات التنااظرية في جهاز Rapidlogger. يجب استخدام هذا الخيار بحذر. لإعادة معايرة المدخلات التنااظرية على وحدة Rapidlogger ، يلزم مصدر تيار دقيق ومعايير. ولمنع إعادة المعايرة غير المقصودة، فإن هذا الخيار لا يكون له أي تأثير ما لم يتم تفعيل وضع المعايرة صراحة على وحدة Rapidlogger من اللوحة الأمامية.

يمكن تعديل تكوين مدخل التربيع Quadrature على وحدة Rapidlogger حسب التطبيق. في الوضع العادي، سُتستخدم هذه المدخلات لقراءة التربيع (القانين A وB) من مُشفّر التربيع أو عمق الحركة. ومع ذلك، عند تحديد الخيار "Quadrature" كوضع التردد يمكن أيضًا استخدام هذين المدخلين كمدخلين للتردد على السرعة. هذا مفيد للتوصيل مع أجهزة مثل Endress-Hauser و Micro-Motion و Micro-Motion.

الإعدادات الأخرى في هذه الصفحة تتعلق باتصال Modbus و يتم مناقشتها بمزيد من التفصيل في قسم Modbus.

إنشاء وتكوين المتغيرات

جميع بيانات Rapidlogger تعتمد على الحسابات التي تُجرى على بيانات الإدخال. تخزن نتائج هذه الحسابات في المتغيرات النظامية. يمكن عرض إعدادات متغيرات الإدخال وتحريرها من خلال اللوحة الأمامية وكذلك باستخدام أداة Rapidlogger على الكمبيوتر.

من الشاشة الرئيسية، توفر الخيارات التالية لتكوين المتغيرات:

قراءة واحد / قراءة الكل من الوحدة: تتحكم هذه الأزرار في تحميل المتغيرات من Rapidlogger. يتم النقر على زر قراءة الكل من الوحدة قبل إجراء أي تغييرات، حيث يتبع ذلك للمستخدم استرجاع ومراجعة تكوين جميع المتغيرات على Rapidlogger من خلال أداة Rapidlogger على الكمبيوتر.

كتابه واحد / كتابة الكل إلى الوحدة: تسمح هذه الأزرار بتصدير إعدادات المتغيرات الجديدة إلى وحدة Rapidlogger عادةً، يتم كتابة كل متغير على حدة أثناء تكوينه، ولكن إذا كان المستخدم واثقاً من الإعداد، يمكن كتابة جميع المتغيرات مرة واحدة. لاحظ أنه قد يستغرق الأمر عدة ثوانٍ حتى تعكس اللوحة الأمامية للوحدة التغيير في إعداد المتغيرات.

مرانمة الوقت _ يقوم بتحديث الساعة الداخلية لجهاز Rapidlogger لعكس الوقت على الكمبيوتر الذي يعمل عليه برنامج Rapidlogger Utility.

حفظ ملف المتغيرات _ (Write Vars File) حفظ تكوين المتغيرات الحالي في موقع على الكمبيوتر. يمكن استخدام ملف المتغيرات لحفظ إعداد معقد للاستخدام لاحقاً أو لعمل نسخة احتياطية من التكوين الحالي. لاحظ أن حفظ التكوين الحالي في ملف المتغيرات لا يؤثر على وحدة Rapidlogger بأي شكل.

قراءة ملف المتغيرات _ (Read Vars File) تحميل إعداد المتغيرات من ملف vars مكتوب سابقاً. ملاحظة: قراءة ملف vars لا تؤثر على وحدة Rapidlogger بأي شكل – لا بد من كتابة المتغيرات إلى الوحدة بعد تحميلها.

Variable Number _ يتحكم في المتغير الذي يتم تحريره حالياً.

Rapidlogger™

Variable Name يحدد الاسم الذي يميز المتغير على اللوحة الأمامية لجهاز RapidVu وفي برنامج Rapidlogger.

Verbal Name الاسم النفطي أو القابل للقراءة للمتغير، وهو الاسم الذي يظهر للمستخدم على اللوحة الأمامية لجهاز Rapidlogger أو في البرنامج لتسهيل التعرف على المتغير بدلاً من الاعتماد على الرقم فقط.

Variable Units يحدد الوحدات (رطل، نبضة في الدقيقة، إلخ) التي يُقاس بها المتغير الحالي. لاحظ أن الوحدات مجرد تسمية فقط - وحدة لا تقوم تلقائياً بأي حسابات لتحويل بيانات المستشعر من نظام وحدات إلى آخر. يجب إعداد هذه الحسابات يدوياً باستخدام خيارات المضاعف (Offset) والانحراف (Multiplier).

Decimal Places يتحكم في عدد المنازل العشرية المعروضة على اللوحة الأمامية لجهاز RapidVu وفي برنامج Rapidlogger. لاحظ أن هذا الإعداد لا يؤثر على دقة تسجيل البيانات وحسابها.

Input Type اختر نوع الإدخال الذي يقبله هذا المتغير. معظم المتغيرات ستكون تناظرية (Analog)، أو تردد (Frequency)، أو مجموع التردد (Frequency Total). يعتمد اختيار نوع المتغير على المستشعر الفعلي المستخدم، ويعتمد على الخيارات المتبقية المعروضة في أداة Rapidlogger. تتتوفر أيضاً أنواع متغيرات أكثر تقدماً أو محسوبة.

المتغيرات التناظرية

رقم الإدخال - تحديد قناة الإدخال التناظري التي سيسخدمها المتغير.

عامل المضاعفة - تحديد قيمة المقياس التي يتم من خلالها تحويل الإشارة التناظرية إلى قراءة فعلية ضمن وحدة القياس المحددة.

قيمة الإزاحة - تحديد مقدار التصحيح المضاف إلى الإشارة التناظرية لضبطها بحيث تتوافق مع القراءة المطلوبة في وحدة القياس المختارة.

متغيرات التردد ومتغيرات عَد التردد

رقم الإدخال - تحديد قناة إدخال التردد التي سيعتمد عليها المتغير. غالباً يتم ربط متغير قياس التردد مع متغير عَد التردد بالقناة نفسها.

عامل المضاعفة - تحديد كيفية تحويل قيمة التردد أو عدد النبضات إلى الوحدات المختارة. عادة تكون قيمة عامل المضاعفة مختلفة بمعامل ٦٠ بين متغير قياس التردد ومتغير عَد التردد المرتبط به، بسبب اختلاف طريقة الحساب (الحظي مقابل تراكي).


قيمة الإزاحة - بالنسبة لمتغيرات التردد، تكون قيمة الإزاحة في معظم الحالات صفرًا لأنها تعتمد على قياس نبضات مباشرة دون الحاجة لإضافة تصحيح.

٢،١٣ الاستخدام غير الصحيح المحتمل


على الرغم من بذل أقصى درجات العناية عند تطوير برنامج إعداد وتكوين المتغيرات، إلا أنه من الممكن ضبط الوحدة بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي إلى تسجيل البيانات أو عرضها بطريقة غير دقيقة. يمكن تجنب ذلك باستخدام ملفات الإعداد المرفقة من المصنع، وإجراء التعديلات على معاملات المعايرة فقط وفق ما هو موضح في الدليل.

٢،١٤ استخدام أداة إعداد عنوان الشبكة (IP)

يجب تشغيل أداة إعداد عنوان الشبكة بصلاحية مسؤولة حتى تعمل بشكل صحيح. يمكن القيام بذلك من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على التطبيق ثم اختيار "تشغيل كمسؤول". عندها سيظهر مربع حوار منبثق. اختر "نعم" للاتباع.



بعد فتح التطبيق، اختر واجهة الشبكة المتصلة فعلياً بجهاز Rapidlogger. عادةً ما تكون هناك واجهة شبكة لاسلكية وأخرى للشبكة المحلية كما هو موضح أدناه.



أدخل عنوان IP للإضافة. هذه الخطوة لن تؤثر على عنوان IP الحالي أو تغير إعدادات الشبكة. اختر إضافة IP.


٣ قسم المستخدم المتقدم

١ استخدام المستشعرات مع Rapidlogger

يصف هذا القسم استخدام وإعداد أنواع مختلفة من المستشعرات مع نظام Rapidlogger. الحسابات التوضيحية موجهة للمستخدمين المتقدمين الذين لديهم فهم جيد لإعداد المستشعرات والحسابات المرتبطة بها. إذا كان هناك أي شك، يُرجى التواصل مع المصنع للحصول على الدعم في حساب عوامل المقياس والإزاحة ل النوع محدد من المستشعرات.

محول الضغط

يتم قياس الضغط باستخدام محول ضغط. بشكل عام، يستخدم نوعان من محولات الضغط في حقول النفط: نوع الوصلة المطرقة (Hammer union) والنوع ذو الخطيط (Threaded). كلا النوعين من محولات الضغط هما مستشعرات تنازيرية، ويمكن أن يكون خرجها على شكل تيار، جهد، أو إشارة ميلي فولت، ويكون الخرج التنازيري متناسبًا مع الضغط المطبق على المحول. خرج محول الضغط من نوع التيار يتراوح بين ٤ إلى ٢٠ ملي أمبير، وهو النوع الأكثر شيوعًا في حقول النفط، ويُسمى أحيانًا حلقة التيار، ٤-٢٠mA، أو مستشعر التيار، ويمكن توصيله مباشرة بأحد مداخل الملي أمبير في جهاز Rapidlogger. خرج محول الضغط من نوع الجهد يتراوح بين ١٠٠-٤ فولت، ويمكن توصيله إلى مدخل تنازيري في وحدة Rapidlogger إذا تم تكوينها في المصنع لتلقي مدخلات الجهد. أما محول الضغط من نوع الميلي فولت، فيمكن توصيله فقط إلى المداخل التنازيرية في Rapidlogger عبر مُعالِج إشارة أو مضخم تيار.



يمكن توصيل المستشعرات التنازيرية مثل محولات الضغط بأحد المداخل التنازيرية الأربعية عالية الدقة في النظام. جميع المداخل التنازيرية الأربعية تدعم إشارات ٤-٢٠ ملي أمبير، وكذلك المستشعرات ذات السلكين والثلاثة أسلاك. يمكن حساب قيم المقياس والإزاحة لمحول ضغط بقدرة ١٥,٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة كما يلي.

إعداد مدخل التيار لجهاز Rapidlogger
 النطاق الكامل ٢٠٠٠ ملي أمبير = ٦٥٥٣٥ عدادات (A/D)
 النطاق المحسوب ٤٠٠٠ ملي أمبير = ٥٢٤٢٨ عدادات (A/D)
 النطاق المحسوب ٤٠٠٠ ملي أمبير = ١٣١٠٧ عدادات (A/D)
 عامل المقياس = $15000 \div 52428 \text{ (psi) (A/D)} = 0.2861066 \text{ (psi) (A/D)}$

قيمة الإزاحة = $13107 \times 0.21610 = 3150$ (psi)

مستشعرات القرب

مستشعرات ضربة المضخة هي مفاتيح قرب تستشعر دوران جزء متحرك من المضخة. يمكن توصيل كل من مفاتيح القرب ذات السلكين والثلاثة أسلاك بجهد يتراوح بين ٤-١٢ فولت إلى جهاز Rapidlogger. تُعرف مستشعرات القرب أحياناً بعدادات الضربة، ويمكن أن تكون من ثلاثة أنواع شائعة. النوع الأكثر استخداماً هو مستشعر القرب الحثي، الذي يولد إشارة في كل مرة يكون فيها قطعة معدنية ضمن النطاق. النوع الآخر يمكن أن يكون مفتاح Reed (Reed switch) الذي يغلق الدائرة الكهربائية في كل مرة يتعرض فيها لمغناطيس. يستطيع Rapidlogger استيعاب معظم أنواع مفاتيح القرب المستمرة (DC) بما في ذلك النوع النبضي، والنوع ذو المجمع المفتوح، والنوع ذو الاتصال الجاف أو إغلاق المفتاح.





إعداد البرمجيات لجميع هذه المستشعرات يكون متماثلاً، لكن قد يلزم توصيلها كهربائياً بشكل مختلف حسب وثائق الشركة المصنعة. اثنان من مدخلات التردد في Rapidlogger (F1 و F2) مخصصان فقط لمفاتيح القرب ويمثلهما التعامل مع كل من إشارات الموجة المربعة والموجة الجيبية بجهد يتراوح من ٤-١٢ فولت. المدخلان الآخران للتردد (Q1A و Q2A) يمثلان بين مدخل التردد ومدخل التربيع، ويمثلهما استقبال إشارات موجة مربعة مستمرة موجة فقط (مثل الإشارات التي تولدتها معظم مستشعرات القرب). يمكن تكوين استخدام هذين المدخلين (Q1A و Q2A) من اللوحة الأمامية ليكونا إما للتردد أو للتربيع. يقوم النظام بجمع القيم الكلية لكل مدخل من المدخلات الأربع للتردد ثلاثياً، وتكون المجاميع متاحة للعرض والتسجيل. يمكن حساب معامل التحويل لمضخة مزودة بمفتاح قرب يولد ٢٠٠٠ نسبة لكل برميل كما يلي.

$$\begin{aligned} \text{إعداد مدخل العد الكلي في Rapidlogger} \\ \text{عدد النبضات لكل برميل} &= 2000 \text{ نبضة/برميل} \\ \text{عامل المقياس} &= 1 \div 2000 \text{ نبضة/برميل} \\ \text{قيمة الإزاحة} &= 0 \text{ برميل} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{إعداد معدل العد الكلي (بالبراميل/الدقيقة)} \\ \text{القاعدة الزمنية الداخلية للمعدل} &= 1 \text{ ثانية} \\ \text{القاعدة الزمنية الخارجية للمعدل} &= 1 \text{ دقيقة} = 60 \text{ ثانية} \\ \text{عدد النبضات لكل برميل} &= 2000 \text{ نبضة/برميل} \\ \text{تحويل المعدل من الداخلي إلى الخارجي} &= 60 \div 1 = 60 \\ \text{عامل المقياس} &= 1 \div 2000 \times 60 = 0.03 \\ \text{قيمة الإزاحة} &= 0 \text{ برميل/دقيقة} \end{aligned}$$


مشفر العمق

يُستخدم مشفر العمق في عمليات الأسلك المنساء (Slickline)، والأسلاك الكهربائية، والأنباب الملفوفة لقياس طول أو عمق السلك أو الأنابيب في البئر. يتم ذلك عادةً عن طريق تشغيل عجلة احتكاك على السلك أو الأنابيب، حيث تتصل عجلة الاحتكاك بمحور مشفر العمق. أدناه يظهر مشفر العمق مع محول عجلة احتكاك لمشفر العمق المستخدم مع الأسلك المنساء.



Rapidlogger™

خرج مشفر العمق يكون على شكل مجموعتين من إشارات النبض (عادةً يُرمز لهما بـ A و B) تكون متقدمة أو متاخرة عن بعضهما بزاوية ٩٠ درجة. تُسمى هذه النبضات نبضات التربيع، وتسمى المشفرات التي تنتجهما مشفرات تربعية. عادةً ما تكون نبضات خرج مشفر العمق بجهد ٥ فولت، ومع ذلك، بعض أنواع مشفرات العمق تنتج نبضات بجهد ١٢ فولت. يمكن توصيل Rapidlogger بما يصل إلى مشفرتين تربعيتين بجهد خرج يتراوح بين ٥ و ٢٤ فولت. لحساب معامل المقياس لمشفر العمق، يلزم أيضًا معرفة طريقة تثبيته. أدناه يظهر مشفر عمق متصل بعجلة الاحتراك في وحدة الأسانakis المنساء.



في المخطط السابق، يكون مشفر العمق متصلًا بعجلة الاحتراك بنسبة ١:١، وبالتالي كل دورة كاملة للمشفر تمر عبر طول سلك يساوي محيط العجلة. يمكن أن تحتوي مشفرات العمق المختلفة على عدد نبضات مختلف لكل دورة كاملة. يمكن حساب معامل المقياس لمشفر عمق بعده ٣٠٠ نبضة لكل دورة مركبة على عجلة بمحيط ٢ قدم كما يلي.

$$\begin{aligned} \text{إعداد مدخل التربيع الكلي في Rapidlogger} \\ \text{عدد النبضات لكل دورة} &= 300 \quad (\text{نبضة / دورة}) \\ \text{عدد النبضات لكل قدم} &= 300 \quad (\text{نبضة} \div 2 \text{ (قدم)}) = 150 \quad (\text{نبضة لكل قدم}) \\ \text{عامل المقياس} &= 1 \div 150 \quad (\text{قدم / نبضة}) = 0,006667 \\ \text{قيمة الإزاحة} &= 0 \quad (\text{قدم}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{إعداد معدل التربيع في Rapidlogger} \\ \text{القاعدة الزرمنية الداخلية للمعدل} &= 1 \text{ ثانية} \\ \text{القاعدة الزرمنية الخارجية للمعدل} &= 1 \text{ دقيقة} = 60 \text{ ثانية} \\ \text{تحويل المعدل من الداخلي إلى الخارجي} &= 60 \div 1 = 60 \\ \text{عامل المقياس} &= 1 \div 150 \times 60 \quad (\text{قدم / نبضة / دقيقة}) = 0,4000 \\ \text{قيمة الإزاحة} &= 0 \quad (\text{قدم / دقيقة}) \end{aligned}$$

إذا تم استخدام قطر العجلة لحساب محيط العجلة بدلاً من إجراء معايرة في الورشة أو الحقل، فيجب أيضًا أخذ قطر السلك المنساء (Slickline) في الاعتبار عند حساب المحيط.

حساب محيط عجلة الاحتراك في Rapidlogger لوحدة الأسانakis المنساء

$$\begin{aligned} \text{قطر العجلة عند قاع مجاري السلك} &= 1,0 \quad \text{قدم} \\ \text{قطر السلك المنساء} &= 1,25 \quad \text{بوصة} = 0,0104167 \quad \text{قدم} \\ \text{القطر الفعال للعجلة} &= 1 \text{ قدم} + 2 \times 0,0104167 \quad (2) \text{ قدم} \\ \text{القطر الفعال للعجلة} &= 1,0104167 \quad \text{قدم} \\ \text{محيط العجلة} \times \pi &= \text{القطر} = 3,14243176 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{إعداد مدخل التربيع الكلي في Rapidlogger} \\ \text{تحويل المعدل من الداخلي إلى الخارجي} &= 1 \div 60 = 0,016667 \\ \text{عدد النبضات لكل دورة} &= 300 \quad (\text{نبضة / دورة}) \\ \text{عدد النبضات لكل قدم} &= 300 \div 3,14243176 = 94,5085 \quad (\text{نبضة لكل قدم}) \\ \text{عامل المقياس} &= 1 \div 94,5085 \quad (\text{قدم / نبضة}) = 0,01058106 \\ \text{قيمة الإزاحة} &= 0 \quad (\text{قدم / دقيقة}) \end{aligned}$$

إعداد معدل التربيع في Rapidlogger

$$\text{عامل المقياس} = 1 \div 94,5085 \times 60 \quad (\text{قدم / نبضة / دقيقة}) = 0,63486352$$

$$\text{قيمة الإزاحة} = 0 \quad (\text{قدم / دقيقة})$$

خلال الحمل

يتم قياس الشد والضغط في وحدات الأسلام المنساء (Slickline) ، والأسلاك الكهربائية، وأنابيب الملفوفة باستخدام خلايا الحمل. تأتي خلايا الحمل بأشكال وأحجام مختلفة. أدناه يظهر نوعان مختلفان من خلايا الحمل. يمكن أن يكون خرج خلايا الحمل على شكل تيار، جهد، أو إشارة ميلي فولت، وفي جميع الحالات يكون الخرج التناظري متناسبًا مع الشد أو الضغط المطبق على خلية الحمل.



يمكن توصيل خلية الحمل التنازليه بأي من المداخل الأربعه لملي أمبير في جهاز Rapidlogger. يمكن حساب قيم المقياس والإزاحة لخلية حمل بقدرة 50000 رطل مخصصة للضغط فقط كما يلي.

إعداد مدخل التيار في Rapidlogger

$$\text{النطاق الكامل} 2000 \text{ ملي أمبير} = 65035 \text{ (عدادات A/D)}$$

$$\text{النطاق المحسوب} 2004 \text{ ملي أمبير} = 52428 \text{ (عدادات A/D)}$$

$$\text{النطاق المحسوب} 400 \text{ ملي أمبير} = 13107 \text{ (عدادات A/D)}$$

$$\text{عامل المقياس} = 50000 \text{ (رطل)} \div 52428 \text{ (عدادات A/D)} = 0,95369 \text{ (رطل/العد)}$$

$$\text{قيمة الإزاحة} = 13107 \times 0,95369 = 12500 \text{ (رطل)}$$

يمكن حساب قيم المقياس والإزاحة لخلية حمل بقدرة 50000 رطل للشد/الضغط كما يلي.

إعداد مدخل التيار في Rapidlogger


$$\text{النطاق الكامل} 2000 \text{ ملي أمبير} = 65035 \text{ (عدادات A/D)}$$

$$\text{النطاق المحسوب} 2004 \text{ ملي أمبير} = 52428 \text{ (عدادات A/D)}$$

$$\text{الصفر لخلية الشد/الضغط يكون عند} 12 \text{ ملي أمبير أو} 39321 \text{ عدد}$$

$$\text{عامل المقياس} = (50000 + 50000) \div 52428 \text{ (رطل)} = 1,907378 \text{ (رطل/العد)}$$

$$\text{قيمة الإزاحة} = 39321 \times 1,907378 = 75000 \text{ (رطل)}$$



في أعمال الأسلام المنساء (Slickline) والأسلاك الكهربائية، غالباً ما يتم توصيل خلية الحمل بالعجلة السفلية عند رأس البئر. في مثل هذا التثبيت، تتعرض خلية الحمل لفورة مختلفة عن شد السلك، مما يغير حساب معامل المقياس وقيمة الإزاحة لخلية الحمل. تم عرض هذا النوع من التثبيت سابقًا في هذا القسم. إذا كان زاوية السلك الكهربائي أو المنساء فوق العجلة السفلية 90 درجة، يمكن حساب قيم المقياس والإزاحة لخلية حمل بقدرة 50000 رطل مثبتة على وحدة الأسلام أو الكهربائية على مشبك العجلة كما يلي:

إعداد مدخل التيار في Rapidlogger لتوصيل العجلة

٤٠٤٠ ملي أمبير النطاق الكامل = ٦٥٥٣٥ (عدادات A/D)
 ٤٠٤٠ ملي أمبير النطاق المحسوب = ٥٢٤٢٨ (عدادات A/D)
 ٤٠٤٠ ملي أمبير النطاق المحسوب = ١٣١٠٧ (عدادات A/D)
 زاوية السلك على العجلة = ٩٠ درجة

$$\begin{aligned}
 \text{معامل العجلة} &= 2 \times 2 \div \cos(90^\circ) = 0,707106 \\
 \text{عامل المقياس} &= \text{سعة خلية الحمل} \div \text{معامل العجلة} \div \text{النطاق المحسوب} = 20,4 \text{ ملي أمبير} \\
 \text{عامل المقياس} &= 50000 \div 1,4142135 = 52428 \text{ (رطل/العد)} \\
 \text{قيمة الإزاحة} &= 0,0674359866 \times 131072 = 883,883 \text{ (رطل)}
 \end{aligned}$$


زاوية السلك الكهربائي فوق العجلة ليست دائمة ٩٠ درجة. في المثال الحسابي التالي، يتم حساب عامل المقاييس وقيمة الإزاحة لخلية حمل بقدرة ٢٠٠٠ رطل مثبتة على عجلة بزاوية سلك ٩٥ درجة.

٤- مدخل التيار في Rapidlogger لتوصيل عجلة الجلة
 ٤-١- مللي أمبير النطاق الكامل = ٦٥٥٣٥ (عدادات A/D)
 ٤-٢- مللي أمبير النطاق المحسوب = ٥٢٤٢٨ (عدادات A/D)
 ٤-٣- مللي أمبير النطاق المحسوب = ١٣١٠٧ (عدادات A/D)
 زاوية السلك على العجلة = ٩٥ درجة

$$\begin{aligned}
 \text{معامل العجلة} &= 2 \times \cos(90^\circ \div 2) = 2 \times 0.6750902 = 1.3511804152 \\
 \text{عامل المقاييس} &= \frac{\text{سعة خلية الحمل}}{\text{معامل العجلة}} \div \text{النطاق المحسوب} = 2000 \div 20.4 \\
 \text{عامل المقاييس} &= \frac{2000}{20.4} = 98.23227621 \\
 \text{قيمة الإزاحة} &= 0.02823227621 \times 0.04 = 0.00113107
 \end{aligned}$$

مقاييس التدفق والكتلة من نوع كوريوليس ومقاييس الكثافة

العديد من وحدات الأسمنت الحديثة مزودة بمقاييس كثافة من نوع كوريويليس (مثل Endress+Hauser ، Micro Motion) ، Rapidlogger لعرض البيانات وتسجيلها. يمكن توصيل هذه الإشارات بوحدة Rapidlogger . يمكن خرط هذه المقاييس على شكل إشارة تناهيرية للكثافة وإشارة ترددية لمعدل التدفق. يمكن توصيل قياس معدل التدفق، الحجم، وكثافة سائل المعالجة. عادةً ما يكون خرط هذه المقاييس على شكل إشارة تناهيرية للكثافة وإشارة ترددية لمعدل التدفق. يمكن توصيل Endress+Hauser ، Micro Motion ، Rapidlogger . تتيح مقاييس التدفق والكثافة من Rapidlogger إمكانية ضبط معامل المقاييس للإشارة الخارجية. يتم تكوين هذه المعاملات عادةً على أجهزة الإرسال التي تصنعنها الشركات المصنعة، وغالباً ما يتم ذلك باستخدام برنامج إعداد على الحاسوب مزود من الشركة المصنعة لمقاييس التدفق. يجب معرفة معامل الإشارة الخارجية لضمان توصيل مقاييس التدفق والكثافة بوحدة Rapidlogger .



بمجرد معرفة هذه معاملات المقاييس، يمكن حساب إعدادات المقاييس والإزاحة للإشارات التمازجية والترددية للمداخل ذات الصلة في **Rapidlogger** كما هو موضح في الأقسام السابقة. عادةً ما يتم إخراج الكثافة من مقاييس التدفق على شكل إشارة تيار مللي أمبيري، بينما يُرسل معدل التدفق على شكل إشارة ترددية من وحدة المرسل الخاصة بمقاييس التدفق. يُنصح بالتوالى مع المصنعين للحصول على دعم إضافي حول كيفية توصيل مقاييس التدفق بنظام **Rapidlogger**.

مرحل الإيقاف لحالات الضغط الزائد

العديد من وحدات الضخ الحديثة مزودة بنظام إيقاف تشغيل المضخة. عادةً ما تعمل هذه الأنظمة على دائرة هوانية، كهربائية أو هيدروليكيّة. في حال الرغبة بأن يقظ نّظام **Rapidlogger** بإيقاف المضخة عند حدوث حالة ضغط زائد، يمكن تكوين المرحل المخرجي كما يلي:

رقم ٧. يمكن برجمته باستخدام أداة **Rapidlogger System Utility** كما يلى:

إعداد خرج المرحل في Rapidlogger

نوع الدخل/الخرج = خرج مرحل


رقم المدخل = ٧

قيمة الحد = ٥٠٠٠ (حيث ٥٠٠٠ هو ضغط الإيقاف المطلوب عند الضغط الزائد)

المتغير المقارنة = 1 (حيث المتغير 1 هو ضغط المضخة)

يمكن برمجة إيقاف التشغيل عند الضغط الزائد في برنامج **RapidVU** كما يلي:

١. اختر زر "Shutdown Pressure" وسيظهر نافذة مبنية.



٢. أدخل ضغط الإيقاف المطلوب (الإعداد الافتراضي: ١٤٩٠٠,٠٠ رطل/بوصة²). ثم اختر **OK**.




٣، ٢ تركيب وإزالة بطاقة الذاكرة SD

تقوم بطاقة الذاكرة (5) في وحدة Rapidlogger بتسجيل جميع بيانات المهمة عند تشغيل الوحدة. لا يحتاج المشغل إلى القيام بأي شيء لبدء تسجيل المهمة سوى تشغيل الوحدة. في الاستخدام العادي، يتم استرجاع البيانات من بطاقة الذاكرة SD عبر وصلة Ethernet باستخدام برامج الحاسوب المزودة مثل "Rapidlogger System Utility" أو "RapidVu" مع تسجيل المزيد من البيانات على بطاقة الذاكرة SD، تبدأ البطاقة بالامتلاء. يُنصح بشدة بمسح أو تهيئة بطاقة الذاكرة SD كل بضعة أسابيع لمنع تلف البيانات. يمكن القيام بذلك باستخدام برنامج "Rapidlogger System Utility" أو من لوحة مفاتيح الوحدة الأمامية (اضغط F6، F6، F6، F5) يرجى التأكيد من نقل جميع بيانات المهام القديمة من بطاقة SD إلى الحاسوب قبل ذلك.

تحذير: يمكن أن تتعرض بطاقة SD في وحدة Rapidlogger للتلف نتيجة عمليات إيقاف التشغيل غير الصحيحة المتكررة وتقلبات الطاقة. يجب على المستخدم تنزيل جميع بيانات المهام المهمة بعد كل مهمة. يجب تهيئة / مسح بطاقة SD إما من لوحة التحكم الأمامية أو باستخدام برنامج **RapidVu** بعد كل عدة مهام (١٠ - ١٥ مهمة) بعد تنزيلها.

٣.٣ مكونات نظام Rapidlogger

تُعرض مكونات نظام Rapidlogger المختلفة في المخطط أدناه.



- | | |
|--------------------------------------|------|
| LCD شاشة | (١) |
| اللوحة الرئيسية | (٢) |
| موصل الطاقة | (٣) |
| موصل المنفذ التسلسلي | (٤) |
| بطاقة SD | (٥) |
| موصل بطاقة SD | (٦) |
| موصل Ethernet | (٧) |
| موصل التأريض | (٨) |
| فنتل قابل للاستبدال ميدانياً ١ أمبير | (٩) |
| طرف توصيل الأسلك | (١٠) |
| لوحة التركيب | (١١) |
| وحدة المعالجة المركزية(CPU) | (١٢) |

٤.٣ توصيل WiFi بالحاسوب عبر Rapidlogger

عند استخدام نظام Rapidlogger مع نقطة الوصول WiFi المزودة، يكون الاتصال بسيطًا. فقط قم بتوصيل الحاسوب أو اللابتوب بنقطة الوصول WiFi المسمى **Rapidlogger**. سيتم تكوين جميع إعدادات الشبكة تلقائياً.

٤.٥ توصيل Ethernet بالحاسوب عبر Rapidlogger

تم تزويـد Rapidlogger بمـوصـل إـيـثـرـنـت مقـاوم للـطـقـسـ. إـذـا تم تـرـكـيـبـ كـاـبـلـ فـيـ هـذـاـ مـوـصـلـ وـتـوـصـيـلـهـ بـمـنـفـذـ شـبـكـةـ، يـمـكـنـ لـRapidloggerـ التـوـاـصـلـ مـعـ الـحـاسـوبـ. مـعـظـمـ كـاـبـلـاتـ إـيـثـرـنـتـ مـسـتـخـدـمـةـ مـوـصـلـةـ بـطـرـيـقـةـ مـبـاـشـرـةـ وـمـخـصـصـةـ لـتـوـصـيـلـ جـهـاـزـ إـلـىـ مـرـكـزـ تـوـزـيـعـ أوـ مـفـتـاحـ شـبـكـةـ. هـذـاـ هـوـ نـوـعـ الـكـاـبـلـ مـسـتـخـدـمـ فـيـ Rapidloggerـ. النـوـعـ الثـانـيـ مـنـ كـاـبـلـاتـ إـيـثـرـنـتـ مـوـصـلـ بـطـرـيـقـةـ مـتـقـاطـعـةـ، وـيـسـتـخـدـمـ لـتـوـصـيـلـ جـهـاـزـيـنـ بـعـضـهـمـاـ بـعـضـ. يـمـكـنـ تـوـزـيـعـ هـذـاـ جـهـاـزـ إـلـىـ مـرـكـزـ تـوـزـيـعـ. يـمـكـنـ تـزـوـيـدـ Rapidloggerـ بـكـاـبـلـ قـصـيرـ مـتـقـاطـعـ يـمـكـنـ تـرـكـيـبـهـ بـيـنـ مـنـفـذـ إـيـثـرـنـتـ (٧)ـ وـمـوـصـلـ الـكـاـبـلـ.

Rapidlogger™

لذلك، إذا كان التثبيت يتطلب أن يتواصل Rapidlogger مع الحاسوب عبر مركز توزيع أو مفتاح شبكة كما هو الحال في معظم الحالات، فيجب استخدام كابل الإيثرنت دون أي تغييرات. أما إذا كان التثبيت يتطلب أن يتواصل Rapidlogger مع الحاسوب بدون استخدام مركز توزيع أو مفتاح شبكة، فيجب عدّها تركيب الكابل المتقطع داخل وحدة Rapidlogger.

الجزء الثاني من التواصل مع الحاسوب يتضمن إعداد عنوان IP الصحيح، وعنوان البوابة(Gateway) ، وقناع الشبكة (Network Mask) هناك نوعان من الآليات لإعداد العناوين: تلقائي/Dynamic أو ثابت(Static). تستخدم وحدة Rapidlogger عناوين IP ثابتة. يتم عرض عنوان IP الحالي وعنوان البوابة المعد في الوحدة على الشاشة في الأسفل جهة اليسار والأسفل جهة اليمين لبعض ثوانٍ بعد تشغيل الوحدة. كلا الرقمين عبارة عن تسلسل من أربعة أرقام ثلاثة في الشكل مثل.(١٩٢,١٦٨,٠٠٠,٠٠٥)

لكي يتواصل Rapidlogger بشكل صحيح مع الحاسوب عبر اتصال الإيثرنت، يجب أن يكون لدى الحاسوب و Rapidlogger عناوين IP متواقة ضمن نفس الشبكة الفرعية. إذا كان المستخدم غير مألوف بعناوين IP ، يُصبح باستخدام القيم الافتراضية التالية.

PC / Laptop	IP: ١٩٢,١٦٨,٠٠٠,٠٠١	Gateway: ١٩٢,١٦٨,٠٠٠,٠٠١	Netmask: ٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥,٠٠٠
Rapidlogger	IP: ١٩٢,١٦٨,٠٠٠,٠٠٥	Gateway: ١٩٢,١٦٨,٠٠٠,٠٠١	Netmask: ٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥,٠٠٠

يتم إعداد عناوين IP على الحاسوب من لوحة التحكم في ويندوز ضمن حقل إعدادات IP في خصائص اتصال الشبكة المحلية (LAN Connection). أما على Rapidlogger ، فهذه الإعدادات تتم من لوحة المفاتيح الأمامية. اضغط **F1** ، **F6** ، **F6** ثم أدخل عنوان IP والبوابة وقناع الشبكة عند مطالبتك بذلك على الشاشة. قم بإعادة تشغيل الوحدة للتحقق من تفعيل عنوان IP من شاشة LCD. يتم ضبط عنوان IP الافتراضي ١٩٢,١٦٨,٠٠٠,٠٠٥ في النظام من المصنع، وهو نفس العنوان الذي يعود إليه النظام عند إجراء إعادة ضبط المصنع. يجب على المستخدمين المتقدمين اختيار واستخدام عناوين IP المناسبة لشبكتهم.

بمجرد إعداد عناوين IP ، يصبح الحاسوب و Rapidlogger قادرین على التواصل على عنوان IP الخاص به. يُمكن التحقق من الاتصال الصحيح عن طريق تنفيذ أمر PING من الحاسوب إلى عنوان IP الخاص به. Rapidlogger يُرجى ملاحظة أن بعض برامج جدار الحماية على الحاسوب قد تمنع الاتصال عبر الإيثرنت إذا لم تكن مألوفة لها. في حال وجود مثل هذا الجدار الناري قيد التشغيل، قد تحتاج إما إلى تعطيله أو تكوينه بشكل محدد للسماح بالاتصال الكامل ثانية الاتجاه مع عنوان IP الخاص به.

٣,٦ تشخيص مدخلات المستشعرات

تحتوي وحدة Rapidlogger على وضع تشخيص مدمج يمكن من خلاله عرض مدخلات المستشعر الخام لتسهيل عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن الوصول إلى وضع التشخيص للمستشعرات التنازليية من لوحة المفاتيح الأمامية (اضغط **F1** ، **F1** ، **F5** ، **F6** ، **F6** ، **F6**) (ويمكن الوصول إلى وضع التشخيص للمستشعرات الترددية من لوحة المفاتيح الأمامية (اضغط **F2** ، **F2** ، **F5** ، **F6** ، **F6** ، **F6**) في كل حالة، تظهر شاشة على LCD تعرض قيم المستشعرات المختلفة.

٣,٧ تعديل متغيرات المدخلات

تعتمد جميع بيانات Rapidlogger على الحسابات التي تُجرى على بيانات المدخلات. تُخزن نتائج هذه الحسابات في المتغيرات النظامية. يمكن عرض إعدادات متغيرات المدخلات وتعديلها من لوحة المفاتيح الأمامية أو باستخدام برنامج الحاسوب **Rapidlogger Utility**.


لعرض متغير نظام، اختر خيار العرض (اضغط **F3** ، **F4** ، **F6** ، **F6** ، **F6**) ثم أدخل رقم المتغير الذي تريد عرضه. لتحرير متغير نظام، اختر خيار العرض (اضغط **F4** ، **F4** ، **F6** ، **F6**) ثم أدخل رقم المتغير الذي تريد تعديله. سيقوم النظام بعرض القيمة الحالية لكل إعداد من إعدادات المتغير المحدد ثم يتيح لك إدخال قيمة جديدة. لأي قيم يجب أن تبقى بدون تغيير، اضغط **F6** وسيتجاوز النظام إلى القيمة التالية. تعديل متغيرات النظام هي ميزة يجب أن يقوم بها المستخدمون المتقدمون فقط، ويفضل أن يتم ذلك باستخدام برنامج **Rapidlogger Utility**.

٣,٨ الاتصال عبر بروتوكول Modbus

تستطيع وحدة Rapidlogger التواصل مع أجهزة الطرف الثالث مثل واجهات التشغيل(HMI) ، وأنظمة SCADA ، و PLC باستخدام بروتوكول Modbus. يُعد بروتوكول Modbus هيكل رسائل يُستخدم على نطاق واسع لإنشاء اتصال رئيسي-تابع بين الأجهزة الذكية. تحتوي رسالة Modbus المرسلة من الجهاز الرئيسي إلى الجهاز التابع على عنوان الجهاز التابع، والأمر (مثلاً "قراءة سجل" أو "كتابه سجل")، والبيانات، ومجموع التحقق. ونظراً لأن بروتوكول Modbus هو مجرد هيكل رسائل، فهو مستقل عن الطبقة الفيزيائية الأساسية. على وحدة Rapidlogger يتم تنفيذه عبر إيثرنت باستخدام Modbus-TCP/IP. تعمل وحدة Rapidlogger في وضع التابع(Slave) ، ويسمح لكل من القراءة والكتابة على سجلات Holding.


Rapidlogger™

لتفعيل بروتوكول Modbus ، استخدم برنامج Rapidlogger Utility . في مربع حوار إعدادات النظام قم بتمكين Modbus واختر عنوان الجهاز التابع.



أعد تشغيل وحدة Rapidlogger جمیع المتغيرات المعرفة على Rapidlogger ستكون الأن متاحة تلقائیاً عبر Modbus #1. سيکون متاحاً كسجل Variable #2. Modbus Holding Register ، کیفیة عشریة عائمه ۳۲ بت بصیغة Big-endian. Rapidlogger #3. سيکون متاحاً كسجل Variable #2. Modbus Holding Register ، کیفیة عشریة عائمه ۳۲ بت بصیغة Modbus Holding Register . وهکذا.

إذا كانت هناك حاجة لكتابة متغير على Rapidlogger باستخدام Modbus Receive ، فإن الخطوة الأولى هي إنشاء متغير من نوع Modbus Receive على Rapidlogger .



الآن إذا قام جهاز Modbus Master بكتابة رقم عشري عائم #٢٣ بت إلى Modbus Register ، فسيتم تحديث المتغير رقم ١٢ على Rapidlogger بهذه القيمة.


ملاحظة: يمكن تمكين إما بروتوكول Modbus أو WITS في نفس الوقت فقط. جميع عمليات الاستطلاع عبر Modbus على Rapidlogger محدودة بمعدل اكتساب ١ Hz.


۳.۹ الاتصال عبر بروتوكول WITS

تسطيع وحدة Rapidlogger التواصل مع أجهزة طرف ثالث أخرى مثل HMIs ، أنظمة SCADA ، و PLCs باستخدام بروتوكول WITS . يُستخدم بروتوكول WITS أو Wellsite Information Transfer Standard لنقل بيانات الحفر والجيولوجيا بين الأنظمة في موقع البئر. يقوم هذا البروتوكول ببث البيانات بشكل تسلسلي باستخدام سجل معرف مسبقاً يحتوي على الفتوات والقيم. السجل المعرف مسبقاً المستخدم مع وحدة Rapidlogger هو جزء من سجل . WITS أو WITS المستوى .

يمكن الوصول إلى شاشة إخراج شبكة WITS من خلال قائمة البيانات (Data menu).


WITS من الشبكة






٣،١٠ بروتوكول J1939

تدعم وحدة Rapidlogger التواصل عبر بروتوكول J1939. يسمح ذلك بالحصول على البيانات من المحركات ونماذج الحركة التي تحتوي على وحدات تحكم إلكترونية (ECUs) تدعم J1939. لإعداد استخدام بيانات J1939 من المحرك أو ناقل الحركة، يجب إتمام ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى هي تعيين بروتوكول J1939 في نظام Rapidlogger Utility باستخدام برنامج Rapidlogger Utility. يمكن إعداد البروتوكول من خلال مربع حوار إعداد النظام كما هو موضح أدناه.




الخطوة الثانية هي وضع ملف باسم "J1939cfg.csv" في بطاقة الذاكرة (SD-card) الخاصة بنظام Rapidlogger. يجب وضع هذا الملف في الدليل الجذر للبطاقة. يمكن تنزيل هذا الملف من موقع Rapidlogger Systems في قسم الترزيلاط. يوجه هذا الملف نظام Rapidlogger لإنشاء متغيرات مؤقتة مرفقة من ٧١ إلى ٨٥ في ذاكرة النظام، ثم تعيينها ببيانات J1939 CAN bus عند وصولها من أجهزة J1939. نسخة نموذجية من الملف موضحة أدناه.

الخطوة الثالثة هي تكوين متغيرات **Rapidlogger** حسب الحاجة لاستخدام بيانات ١٩٣٩ في تسجيل الوظائف أو ملف تقرير الوظائف. على سبيل المثال، إذا أراد المستخدم إعداد المتغير ٧١ لعرض عدد دورات المحرك في الدقيقة(RPM) ، فيجب تكوين المتغير ٧١ كما يلى.



Rapidlogger™


بها تكتمل إعدادات برنامج ١٩٣٩ لـ Rapidlogger بعد ذلك لتمكن جميع الإعدادات بشكل صحيح. يجب توصيل بيانات CAN bus بلوحة طرفيات اللوحة الرئيسية لـ Rapidlogger عند المنفذ ١-٢-٣. لتقع هذه اللوحة الطرفية أسفل لوحة LCD الخاصة بـ Rapidlogger، ويُعد الوصول إليها من وسط الصعوبة.



قد يكون مقاوم إنهاء ناقل CAN مطلوبًا أو غير مطلوب اعتمادًا على ما إذا كانت مقاومات الإنهاء جزءًا من أسلاك ناقل CAN المستخدمة لتوصيل Rapidlogger بالمحرك/ناقل الحركة أم لا.

٣،١١ وصلة السحابة لـ Rapidlogger

يمكن إرسال البيانات من وحدة Rapidlogger إلى خادم سحابي والوصول إليها في الوقت الفعلي من موقع بعيد. يمكن إعداد عنوان الخادم السحابي باستخدام أداة Rapidlogger Utility كما يلي.




عنوان IP الافتراضي للخادم السحابي يربط وحدة Rapidlogger بخادم السحابة الخاص بشركة Rapidlogger Systems. إذا اختار العميل إعداد خادم سحابي خاص به، يمكنه إدخال عنوان IP الخاص بخادمه. بمجرد اكتمال هذا الإعداد، تكون الخطة التالية هي توصيل كابل الإيثرنت الخاص بوحدة Rapidlogger بالموجه أو البوابة التي تسمح بالاتصال بالإنترنت.

Rapidlogger™

إذا كنت تستخدم خادم Rapidlogger السحابي، فانتقل إلى صفحة الوصول إلى خادم Rapidlogger السحابي على الرابط التالي.

<http://www.rapidlogger.com/pages/RapidCloud.html>

ستظهر الصفحة التالية على متصفحك.




Company Login

Company Name:

Password:

Please contact support@rapidlogger.com to get your login ID and password.

أدخل اسم شركتك وكلمة المرور. يتم إعداد أسماء الشركات وكلمات المرور مجاناً عن طريق التواصل مع دعم Rapidlogger Systems الإلكتروني على support@rapidlogger.com. بمجرد الدخول إلى صفحة شركتك على خادم Rapidlogger Cloud ، سيظهر ما يلي على متصفحك.



AaacInc

Box # F40C6B8C Id # 4 Clients # 0

Registration: [Unregister](#)

Nick Name: RevAEBoard [Change](#)

Connected Sat Aug 17 2019 04:42:59 GMT-Since: 0500 (Central Daylight Time)

Password: sardar [Change](#)

Box # F40C6BFE Id # 6 Clients # 0

Registration: [Unregister](#)

Nick Name: RevAEF40C6BFE [Change](#)

Connected Sat Aug 17 2019 22:59:08 GMT-Since: 0500 (Central Daylight Time)

Password: RapidLogger [Change](#)

Box # 5FFF Id # 3

Nick Name: sample [Change](#)


Connected Since:

Password: RapidLogger [Detail](#)


تعرض هذه الصفحة جميع وحدات Rapidlogger المسجلة باسم الشركة. النقر على "تفاصيل" يتيح عرض البيانات الحية مباشرة في المتصفح.

يمكن أيضًا الوصول إلى بيانات وحدة Rapidlogger المرسلة إلى السحابة عبر برنامج RapidVu كما يلي:

Rapidlogger™




إذا كان المستخدم يستخدم تطبيق أندرويد أو آيفون، فيمكن الوصول إلى بيانات السحابة كما يلي:



٣،١٢ الوصول إلى واي فاي

ستسمح لك هذه النقطة بالوصول إلى الواي فاي بالتوصل لاسلكياً بين نظام Rapidlogger الخاص بك والكمبيوتر. تأتي مجموعة الواي فاي لنظام Rapidlogger مزودة ب نقطة وصول خارجية عالية القدرة وطويلة المدى بتردد ٢،٤ جيجاهرتز ومزودة بمزود طاقة مغلق كما هو موضح أدناه.


Rapidlogger™



الجيل الثالث من نقطة الوصول Rapidlogger Access Point



الجيل الثاني من نقطة الوصول Rapidlogger Access Point




الجيل الأول من نقطة الوصول Rapidlogger Access Point

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ١) Wi-Fi نقطة وصول | ٢) مزود طاقة WiFi |
| ٣) موصل إدخال الطاقة | ٤) موصل الإيثرنت إلى جهاز Rapidlogger |
| ٥) موصل الإيثرنت إلى جهاز نقطة الوصول | |


Rapidlogger™

١٢.٣ توصيل نقطة الوصول (AP) .
١. شغل وحدة الـ Rapidlogger .


٢. اضغط على رمز الإنترنت الموجود في الجهة اليمنى السفلية من شاشة الكمبيوتر. قم بتبديل الشبكة إلى **Rapidlogger** (Accesspoint).




٣. اضغط مرة أخرى على رمز الإنترنت، ثم اختر **مركز الشبكة والمشاركة**.
٤. اختر **تغير إعدادات المحوّل** من القائمة على اليسار.
اضغط على **اتصال الشبكة المحلية**، ثم من خصائص اختر **بروتوكول الإنترنت الإصدار ٤ (TCP/IPv4)**.



٥. **غير الإعداد ليحصل على عنوان IP تلقائياً**.



٦. انقر على **موافق**، ثم انقر مرة أخرى على **موافق**.
٧. للتحقق من هذا الإعداد، افتح برنامج **RapidVU** وحاول التشغيل بالنقر على **البيانات** من **Rapidlogger**. إذا أضاءت كلمة **Rapidlogger** باللون الأخضر، فهذا يعني أنك متصل.




٨. يجب أن تكون الآن قادرًا على التواصل مع نظام **Rapidlogger** من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. نقاط الوصول اللاسلكية (WiFi) من الجيل الثاني والثالث تأتي مثبتة مسبقاً في جهاز **Rapidlogger** ولا تتطلب أي تثبيت إضافي.

٣،١٢ الوصول إلى صفحة الويب الخاصة بـ Rapidlogger

الوصول إلى صفحة الويب سيمكّنك من الوصول للملفات الخاصة بـ Rapidlogger بصلاحية قراءة فقط، والتي تم حفظها على بطاقة الذاكرة SD الخاصة بـ Rapidlogger بمجرد حفظ ملف على جهاز الكمبيوتر، يمكنك قراءة البيانات باستخدام برنامج [RapidVU](#) على جهاز Rapidlogger.

١. على جهاز الكمبيوتر المتصل عبر الإيثرنت، أدخل عنوان IP الخاص بالجهاز (عنوان IP الافتراضي <ftp://192.168.0.5>) في شريط العنوان اكتب.



٢. ستظهر صفحة الويب وتحتوي على جميع ملفات Rapidlogger بالمعلومات التالية: تاريخ ووقت حفظ الملف، حجمه بالبايت، واسم الملف على شكل رابط للوصول للقراءة فقط.

٣. لحفظ ملف Rapidlogger، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الملف واختر "حفظ الرابط باسم...". اسم الملف يكون افتراضياً كما هو معروض على متصفح الويب. اضغط على زر "حفظ" بعد اختيار الموقع المرغوب لحفظ الملف.

ملاحظة: لقراءة البيانات في ملف `text`، المحفوظ مؤخراً، ارجع إلى التعليمات "لقراءة البيانات من ملف" في القسم [٢،٧](#) استخدام برنامج [RapidVU](#).




٤. لعرض ملف في متصفح الويب، انقر نقرًا مزدوجًا على أي ملف متاح. سيظهر الملف بوضعية القراءة فقط كما هو موضح أدناه.

```
# Rapidlogger Job Data
#
# SerialNumber F4075D21
# Firmware Version 8.6j
# FPGA Version v.0117,20151012
# JobType Cementing
# DialVariable Pressure Min 0 Max 15000
# VQIData 128 0 0 0 0 0 1 63 128 0 0 0 0 0 0
# VariableList 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
# ScaleList 0.286107 0.000477 8.000000 5.000000 0.012900 0.012900 0.286107 0.000215 0.000215 0.002000 14900.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.026623 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000
# OffsetList -3750.000000 -6.250000 0.000000 0.000000 0.000000 -3750.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
# Unitlist psi ppm bbl bpm bpm psi bbl bpm psi ppm per per
# Pressure Density TotalVolume TotalRate Pump1Rate Pump2Rate Pressure2 Pump1Total Pump2Total Flowmeter-R ShutdownPre mixdensity mixtnkvl
bulkv1vpos waterv1vpos mixflow waterbigtlo waterflow bulkv1vsp densitysp mixtnk1v1sp waterv1vsp slurryq1t bulkopenp bulkclosesp
01/06/12 23:07:21 -3750 -6.2 0.0 0.0 0.0 -3750 0.0 0.0 0.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
01/06/12 23:07:22 -3750 -6.2 0.0 0.0 0.0 -3750 0.0 0.0 0.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
```

٥. للعودة إلى قائمة الملفات، انقر على زر الرجوع في متصفح الويب.

١،٤ التركيب في المناطق الخطرة

يجب أن يتم تركيب المعدات المعتمدة لمناطق الخطر (ATEX) وفقاً لأحدث إصدار مطبق من المعيار EN 60079-14 لمزيد من تفاصيل التركيب العامة، راجع مخطط التركيب في الملحق أ.




توضح الرسم التوضيحي أعلاه أن تركيب نظام Rapidlogger في المناطق الخطرة يتضمن تركيب بعض المكونات في المنطقة الآمنة وبعض المكونات في المنطقة الخطرة. لا يمكن تنفيذ تركيب نظام Rapidlogger إلا بواسطة فنيين كهربائيين حاصلين على شهادات مناسبة للعمل في المنطقة المحددة. هذه الشهادات تكون خاصة بالدول التي يتم فيها التركيب.

٤،٤ تركيب وحدة Rapidlogger

تم تصميم لوحة Rapidlogger لتركيب وشّتخدم في البيئات القاسية. ستعمل الوحدة بشكل جيد تحت أشعة الشمس المباشرة، والمطر، ورش مياه البحر؛ ومع ذلك، فإن حمايتها من العوامل البيئية سطحها عمرها وتحافظ على مظهرها. سيختلف التركيب قليلاً اعتماداً على ما إذا كانت الوحدة المفردة أو الوحدة المزدوجة المخصصة للاستخدام الخارجي قيد التركيب.


تركيب الوحدة المزدوجة

وحدة Rapidlogger المزدوجة هي التجميع الأكثر شيوعاً والمزودة عادة. تكون هذه الوحدة من وحدة Rapidlogger المعدنية داخل صندوق أكبر من البولي كربونات بشاشة أمامية شفافة. يوفر الغلاف الثانوي درجة حماية عالية جدًا للإلكترونيات داخل الوحدة من المطر والأوساخ والأضرار الميكانيكية ورشات الغسيل بالضغط. يظهر أدناه رسم توضيحي لهذه الوحدة ومصدر طاقة متعدد الفولتية.



تتمثل الخطوة الأولى في التركيب بتحديد موقع مناسب على المعدات لتركيب وحدة Rapidlogger ومصدر الطاقة. بعد ذلك، ضع الوحدة في المكان المراد تثبيتها عليه وحدد موقع التقب الأربعة باستخدام قلم تحديد مركزي أو استخدم مخطط نمط التقب.

تأكد من أن الوحدة مستوية. أحرف التقب في اللوحة باستخدام مقاب بالحجم المناسب لتقدير فراغ $\frac{1}{4}$ " (32/9" مناسب). بعد ذلك، قم بنفس الإجراء لتقوب مصدر الطاقة. استخدم البراغي والمكسرات المزودة مع الوحدة (براغي بوصة طولها 2" وحجم 4/1- 20 برأس مقيس) لتنبيث الوحدة على لوحة التحكم. اغسل نفس الشيء بالنسبة لمصدر الطاقة. بعد ذلك، مرر كابلات الطاقة وأجهزة الاستشعار حسب الحاجة حول المعدات وقم بتوصيلها بمصدر الطاقة وأجهزة الاستشعار. تأكّي جميع الكابلات المطلوبة موصولة مسبقاً بالوحدة، وعادة ما يكون التوصيل الكهربائي المطلوب بسيطاً جدّاً.




تخطيط طرف الأسلام - الوحدة القياسية

Rapidlogger™

تركيب الوحدة ذات الصندوق الواحد

إذا كنت تقوم بتركيب وحدة Rapidlogger ذات الصندوق الواحد، اتبع هذه التعليمات والخطوات. يظهر أدناه رسم توضيحي للوحدة العادي، يمكن تركيب وحدة Rapidlogger ذات الصندوق الواحد في البيانات الخارجية مثل جانب شاحنات ومعدات الحقول الفطية دون أي حماية من الطقس. ومع ذلك، في مثل هذه التطبيقات يجب إبقاء غطاء وحدة Rapidlogger مغلفاً بإحكام وحماية الداخل بكيس مادة ماصة للرطوبة (desiccant pouch) .




إذا كنت بحاجة إلى إزالة غطاء وحدة Rapidlogger المفصلي من الخلف للثبيت، فلجب فصل كابل لوحة المفاتيح. يمكن القيام بذلك عن طريق فصل كابل لوحة المفاتيح بعناية عن غطاء الوحدة بالضغط على لسان القفل الصغير (1) في موصل لوحة المفاتيح وسحب الموصل بلهف مع تحريكه ذهاباً وإياباً. تصبح ثقب التثبيت (2) المستخدمة لتركيب الوحدة على لوحة التحكم مرئية بمجرد فتح الغطاء.




ابحث عن مكان على اللوحة لثبيت وحدة Rapidlogger. ضع الوحدة في المنطقة المراد ثبيتها بها وحدد موقع الثقب الأربعة لثبيت باستخدام دبوس مركزي أو استخدم رسم نمط الثقب. احفر الثقب في اللوحة بمثقب بحجم ٤/١ .". إذا رغبت في تمرير الكابلات عبر مخارج الكابلات الخلفية في وحدة Rapidlogger، فيجب حفر ثقب إضافية لنفادي الكابل ومثبتات الأسلك. قم بتمرير الكابلات عبر الثقب، واستخدم البراغي والصواميل المزودة (بحجم ١٠ - ٢٤) لثبيت الوحدة على لوحة التحكم.

تركيب وحدة Rapidlogger المصغرة

إذا كنت تقوم بتركيب وحدة Rapidlogger المصغرة، فاتبع موقع ثقب التركيب هذه




يمكن تركيب وحدة Rapidlogger المصغرة في البيانات الخارجية مثل جانب شاحنات والآلات الحقول النفطية دون أي حماية من الطقس. ومع ذلك، في مثل هذه التطبيقات يجب إبقاء غطاء الوحدة مغلقاً بإحكام وحماية الداخل باستخدام كيس مجفف (Desiccant) جاف.




تخطيط أطراف الأسلاك – الوحدة المصغرة

تركيب وحدة Rapidlogger المحمية للمناطق الخطرة (ExD)

تُستخدم وحدة Rapidlogger المحمية للمناطق الخطرة (ExD) لجمع البيانات في المناطق الخطرة من النوع 1 و Zone 2. يمكن استخدامها كوحدة بيانات متنقلة. إذا كنت تقوم بتركيب وحدة Rapidlogger المحمية (ExD)، استخدم فتحات التركيب التالية.




يمكن تركيب وحدة Rapidlogger المحمية (ExD) في البيانات الخارجية مثل قرب رؤوس الآبار، ومضخات الحقن لل CT، وخزانات الطين. ومع ذلك، في مثل هذه التطبيقات يجب الحفاظ على غطاء وحدة Rapidlogger المحمية (ExD) مغلقاً بإحكام وحماية الداخل بكيس من المادة المجففة (Desiccant). عند تركيب وحدة Rapidlogger المحمية (ExD) في المناطق الخطرة، يجب استخدام الكواكب المدرعة فقط.




تخطيط طرف الأسلاك – وحدة Rapidlogger المحمية للمنطقة الخطرة (ExD)

تركيب وحدة Rapidlogger SE

وحدة Rapidlogger SE هي نسخة اقتصادية من وحدة Rapidlogger. تُستخدم هذا النوع من الوحدات لجمع البيانات في المواقع المحمية والأمنة مثل كبار التحكم، حاويات المضخات، والمخابرات. وحدة Rapidlogger SE مصممة لـ IP66 و NEMA 4، لكنها مصنوعة من البولي كربونات وليس قوية بنفس درجة متانة وحدات Rapidlogger المصووبة من الألミニوم العادي.



تظهر أطراف الأسلاك الخاصة بوحدة Rapidlogger SE أدناه.




تخطيط أطراف الأسلاك – وحدة SE


تركيب وحدة Rapidlogger ماكس

وحدة Rapidlogger ماكس هي وحدة أكبر تتبع توصيل عدد كبير من القنوات التنازليّة والرقميّة. تظهر فتحات تركيب وحدة Rapidlogger ماكس أدناه. في جميع التطبيقات، يجب إبقاء غطاء وحدة Rapidlogger ماكس مغلقاً بإحكام وحماية الداخل بكيس ممتص للرطوبة جاف. استخدم أبعاد التركيب التالية.

Rapidlogger™




تظهر أطراف التوصيل الكهربائية لوحدة Rapidlogger مaks أدناه.



تخطيط أطراف التوصيل الكهربائية – وحدة ماكس

تركيب صندوق الحاجز للمناطق الخطرة

يجب تثبيت صندوق الحاجز للمناطق الخطرة (إذا كان مشمولاً) بشكل دائم على سطح عمودي. يمكن تثبيت الصندوق بأي اتجاه (الجانب الطويل عمودي أو الجانب القصير عمودي). لمزيد من التفاصيل الكهربائية الخاصة بالتركيب، يُرجح إلى رسم التركيب المضمن في الملحق A وأحدث إصدار ساري من المعيار EN 60079-14.



موقع وتركيب صندوق الحاجز المعتمد لمناطق ATEX

يجب الالتزام بأحجام الفيوزات المحددة. يستخدم نظام Rapidlogger المعتمد لمناطق ATEX فيوز بقيمة 1 أمبير. لا يجوز استبداله بقيمة أعلى. في حال انفجار فيوز بشكل متكرر، يجب العثور على سبب المشكلة وتصحيفه بدلاً من مجرد استخدام فيوز أكبر.

يتم تزويد صندوق الحاجز بالطاقة (12 فولت تيار مستمر، 24 فولت تيار متعدد حسب نوع الوحدة المشتراء) فقط عبر كابل مناسب للمنطقة 1 أو المنطقة 2، حسب موقع الوحدة. تأتي كابلات المستشعرات الآمنة المعيارية مجهزة مسبقاً داخل صندوق الحاجز. في حال استخدام مستشعرات مقاومة للانفجار مثل مقاييس الكثافة أو مقاييس التدفق التوربينية، يجب أن تكون الكابلات مدرعة أو مناسبة للمنطقة 1 أو المنطقة 2 التي تمر عبرها.

٤. التوصيل مع محول الضغط

يتم قياس ضغط ضخ الأسمدة عن طريق محول ضغط موصى بأحد المداخل التنازليه الأربعه عالية الدقة في النظام. جميع المداخل التنازليه الأربعه تدعم إشارات ٢٠-٤ مللي أمبير، وتدعى كل من أجهزة الاستشعار ذات السلكين والسلك الثلاثي. بناء على برمجة المصنع القياسية، يتم توصيل محول الضغط بالمداخل التنازليه الأولى في النظام (mA1).

يتم توصيل جميع أجهزة الاستشعار بلوحة المحطات JB1. JB1 بالنسبة لجهاز استشعار ٢٠-٤ مللي أمبير ذو سلكين، يجب توصيل السلك الموجب mA+ من جهاز الاستشعار بالموصى JB1-٣ ، والسلك السالب mA- من المحول بالموصى JB1-١٢.

يجب اتباع جميع تعليمات تركيب الشركة المصنعة لمحول الضغط لضمان الحفاظ على شهادة ATEX.



٤، ٤ توصيل جهاز قياس الكثافة (Densitometer)

العديد من وحدات الأسمدة الحديثة مجهزة بجهاز قياس الكثافة من نوع كوريليس (مثل Endress+Hauser ، Micro Motion) ، يمكن لهذه الأجهزة قياس معدل التدفق، الحجم، وكثافة سائل المعالجة. يكون خرج أجهزة قياس الكثافة عادة على شكل خرج تردد (Frequency) لمعدل وحجم المعالجة. يمكن توصيل هذه الإشارات بوحدة Rapidlogger ليتم عرض البيانات وتسجيلها.

يخرج جهاز Micro Motion قياس الكثافة من خلال خرج mA ٢٠-٤mA الأول. وبناءً على البرمجة القياسية للمصنع، يتم توصيل الكثافة بالمدخل التماطل الثاني (mA2) في Rapidlogger. يجب توصيل سلك mA+ من جهاز الإرسال بالكتافة إلى JB1-٤ ، وسلك الإشارة mA- من جهاز الإرسال إلى JB1-١٢ .



يخرج جهاز قياس الكثافة Micro Motion معدل التدفق من خلال أحد مخرجات التردد الخاصة به. يتم قراءة هذا الخرج في وحدة Rapidlogger باستخدام أحد المدخلات التردودية. يقوم Rapidlogger بحساب وإظهار الحجم الكلي استناداً إلى العدد الإجمالي لنيصات التردد على نفس القناة. وبناءً على البرمجة القياسية للمصنع، يتم توصيل معدل التدفق من جهاز قياس الكثافة بالمدخل الرباعي الأول (QA1). يجب توصيل سلك FO+ (مخرج التردد +) من جهاز الإرسال إلى JB1-٦ ، وسلك FO- (مخرج التردد -) إلى أحد مخرجات الأرضية DC المتاحة مثل JB1-٧.

يجب اتباع جميع تعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة لأجهزة قياس الكثافة للحفاظ على شهادة ATEX.

٤، ٥ توصيل حساسات حركة المضخة

حساسات حركة المضخة هي مفاتيح قرب تشتهر دوران جزء دوار من المضخة. يمكن توصيل مفاتيح القرب من النوع ٢ و ٣ (١٤) بجهد يتراوح بين ١٢-٢٤ فولت إلى جهاز Rapidlogger. وفقاً للبرمجة القياسية للمصنع، يتم توصيل عداد حركة المضخة ١ بأول مدخل تردد (F1) في Rapidlogger. عادةً لا يُنصح باستخدام محسسات المغناطيس (Mag pickups) مع Rapidlogger لأن الإشارة الضعيفة منها قد تسبب فقدان النبضات عند استخدام كابلات طويلة.



١٤

سلك الإشارة الترددية من مفتاح القرب يجب توصيله إلى JB1-٢٠ . أما خرج عداد حركة المضخة الثاني فيجب توصيله إلى JB1-٢١ (F2) .
يجب اتباع جميع تعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة لمستشعر القرب الاستقرائي للحفاظ على شهادةATEX .

٦،٤ توصيل خلايا الحمل

يتم قياس شد وضغط وحدات السلك السلس، والسلك السلكي، وأنابيب الملف باستخدام خلايا حمل. يمكن استخدام خلايا حمل من نوع ٢٠-٤ ملي أمبير مع نظام Rapidlogger . من الممكن استخدام خلايا حمل للضغط أو الشد أو خلايا ثنائية الاتجاه مع Rapidlogger . وفقاً للبرمجة القياسية من المصنع، يتم توصيل خلية الحمل بالمدخل الثنائي الأول في النظام. جميع الحساسات موصولة بلوحة التوصيل JB1 . بالنسبة ل الخلية حمل ذات سلكين ٢٠-٤ ملي أمبير، يجب توصيل السلك الموجب mA+ إلى JB1-٣ و السلك السالب mA- إلى JB1-١٢ . يمكن بعد ذلك توصيل خلية الحمل الثانية أو محول الضغط بالمدخل الميلي أمبير الثاني في النظام، وهكذا.

يجب اتباع جميع تعليمات تركيب خلية الحمل الصادرة عن الشركة المصنعة للحفاظ على شهادةATEX .




٦،٧ توصيل حساسات مستوى الخزان

غالباً ما تُستخدم حساسات مستوى الخزان مع نظام Rapidlogger لأغراض مراقبة الخزانات والأحواض والحرف في تطبيقات حقول النفط. يمكن استخدامها لقياس مستويات معجون الأسمنت والمياه والطين. بعض حساسات مستوى الخزان تعمل على مبدأ انعكاس موجات الرادار، بينما يعمل بعضها الآخر على مبدأ الصدى فوق الصوتي.

Rapidlogger™



معظم حساسات المستوى تحتوي على خرج بمقاييس ٤-٢٠ مللي أمبير ذو سلكين ويمكن توصيلها مباشرة بأخذى مدخلات الأنalog فى نظام Rapidlogger. يجب توصيل طرف الطاقة فى الحساس بأحد أطراف (+٤ فولت) المخصصة للطاقة فى Rapidlogger ، بينما يجب توصيل طرف الإشارة فى الحساس بأحد مدخلات / mA الأنalog. يمكن إجراء معايرة المستوى باستخدام وظيفة المعايرة الأنalogية الفورية فى برنامج Rapidlogger System Utility .



أفرغ الخزان واستخدم البرنامج لتعيين القيمة الدنيا للإشارة، ثم املأ الخزان وحدد القيمة العليا للإشارة واتكتب الإعدادات

٤،٨ الربط مع جهاز ترميز العمق

يُستخدم جهاز ترميز العمق لقياس طول أو عمق السلك أو الأنابيب داخل البئر في عمليات السلك الكهربائي، السلك السلس، وأنابيب الانفاف. يتم تشغيل السلك/الأنابيب على عجلة احتكاك متصلة بمحور جهاز ترميز العمق، مما يسمح لجهاز الترميز بجمع البيانات.

خرج جهاز ترميز العمق عبارة عن مجموعة من إشارات النبض A و B، متأخرة عن بعضها البعض بمقدار ٩٠ درجة. يمكن أن تكون هذه النبضات بمستوى ٥ فولت أو ١٢ فولت.

يمكن توصيل جهاز Rapidlogger بما يصل إلى جهازين ترميز نبضي، مع دعم النبضات من ٥ فولت إلى ٢٤ فولت




٤،٩ توصيل نظام الإيقاف الطارئ ومرحلات التحكم

يمكن استخدام نظام Rapidlogger لتشغيل المرحلات وصممات الملف اللولبي لإيقاف وحدة الضخ عند اكتشاف حالة خطرة.


قد تشمل هذه الحالات زيادة الضغط أو زيادة السرعة.

إذا كان نظام الإيقاف الطارئ في المضخة يعمل بجهد مستمر مع تماس مفتوح بشكل طبيعي، فيمكن توصيله كما يلي:




بالنسبة لنظام الإيقاف المتصل بوحدة التحكم بالمحرك باستخدام مدخل التمكين، يمكن توصيل نظام الإيقاف كما يلي:

Rapidlogger™



يمكن توصيل أنظمة الإيقاف الأخرى باستخدام مرحل كهربائي أو صمام ملف لوبي كما يلي:



٤، ٤ إدخال معدات ATEX في الخدمة

قبل تشغيل النظام، يجب إجراء فحص وفقاً لأحدث إصدار مطبق من معيار EN 60079-17. ومن المهم التأكيد من أن جميع مدخلات الكابلات والموصلات مثبتة ومحتوة بشكل صحيح. لا حاجة لأي تعديلات خاصة قبل بدء التشغيل. بمجرد الانتهاء من فحص السلامة وفقاً للمعيار EN 60079-17، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام مفتاح التشغيل.


يجب ألا يتم التشغيل الأول في وجود أي جو خطير. في حال انفجار الفيوز مباشرة، يجب إيقاف تشغيل النظام فوراً وتحديد مصدر العطل قبل استبدال الفيوز ومحاولة التشغيل مرة أخرى.

بالنسبة لتركيبات ATEX ، يجب إجراء جميع أعمال الصيانة الكهربائية والإلكترونية للنظام وفقاً للمعيار EN 60079-17 بأحدث إصدار. يتم تفصيل صيانة البرمجيات والبرامج الثابتة أدناه.

١، ٥ إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة SD فلاش

تقوم بطاقة الذاكرة SD المثبتة داخل الغلاف الداخلي لوحدة Rapidlogger بتسجيل البيانات بشكل مستمر عند تشغيل النظام. تُسجّل نقاط البيانات بفواصل زمنية قدرها ١، ٥، ١٠، أو ٦٠ ثانية حسب معدل التسجيل الذي يحدده المستخدم. اعتماداً على معدل التسجيل وعدد متغيرات البيانات المحددة، قد تمتلئ بطاقة SD الداخلية خلال فترة تتراوح من عدة أيام إلى شهر. بمجرد امتلاء البطاقة، يتوقف تسجيل البيانات الداخلي حتى يتم تنزيل البيانات من البطاقة ومسحها.

لتنزيل الملفات ومسح البطاقة، يجب اختيار خيار القائمة "أجهزة" "أجهزة" Rapidlogger من برنامج Rapidlogger على الكمبيوتر. يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بـ Rapidlogger عبر كابل إيثرنت وقدراً على التواصل معه. بمجرد اختيار خيار خيار القائمة، تظهر النافذة التالية على شاشة الكمبيوتر.



بالضغط على زر "Ping" يمكن للمستخدم التأكد من وجود وحدة Rapidlogger عند عنوان IP المحدد في خانة "المضيف".
لمسح بطاقة الذاكرة SD ، يكفي الضغط على زر "Erase SD" في برنامج Rapidlogger Utility.

بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدم أيضاً مسح بطاقة SD من لوحة التحكم الأمامية لوحدة Rapidlogger بالضغط على **F5** ، **F6** ، **F7** .
يؤدي ذلك إلى مسح بطاقة SD داخل وحدة Rapidlogger .

٢، ٥ المعايرة

جميع مدخلات الحساسات في جهاز Rapidlogger معايرة في المصنع وفق أفضل الممارسات الصناعية. ويمكن إعادة معايرة الجهاز من قبل المستخدمين إذا كانت معدات المعايرة المناسبة متوفرة.

إذا كانت هناك حاجة إلى معايرة قابلة للتتبع، فهي متوفرة في المصنع. ويحتاجها فقط العمالء الذين يتطلبون شهادة قابلة للتتبع وفق معيار NIST بسبب التزامات تعاقدية مع عملائهم.


لإجراء معايرة عادلة لتصحيح أو التحقق من مدخلات الحساسات في وحدة Rapidlogger ، فإن المعدات التالية مطلوبة.

- جهاز كمبيوتر عليه برنامج Rapidlogger Utility مثبت ويعمل
- مُوَلَّ تردد أو جهاز معايرة
- مصدر تيار معاير (٤-٢٠ ملي أمبير) أو مُوَلَّ تيار ملي أمبير
- أسلاك توصيل مختلفة لحقن الإشارات المعايرة في مداخل الإشارات الخاصة بجهاز Rapidlogger

الخطوة الأولى هي إزالة جميع الحساسات وغيرها من الأجهزة الموصولة بمدخلات الإشارة التنازليّة. بعد ذلك، يتم توصيل معايير الملي أمبير بمدخل الإشارة التنازليّة في جهاز Rapidlogger. بالنسبة لمعايير التيار ثالثي الأسلامك، يتم توصيل سلك القدرة بخرج الـ ٢٤ فولت DC في Rapidlogger ، وتوصيل سلك التأريض بموصل التأريض في Rapidlogger ، وتوصيل سلك إشارة الملي أمبير بمدخل mA1 في Rapidlogger. أما بالنسبة لمعايير التيار ثالثي الأسلامك، فيتم توصيل القطب الموجب بخرج الـ ٢٤ فولت DC في Rapidlogger ، بينما يتم توصيل سلك الإشارة/الأرضي بمدخل mA1. ذلك شعل معايير التيار التنازلي على ضبط ٤ ملي أمبير.

الآن ضع وحدة الـ Rapidlogger في وضع تشخيص الإشارات التنازليّة (اضغط **F1**, **F5**, **F6**). ستظهر شاشة على وحدة الـ Rapidlogger تعرّض قيم المدخلات التنازليّة الحاليّة. يجب أن يظهر المدخل التنازلي الأول ٤ ملي أمبير أو قيمة قريبة جدًا منها. قم بتحريك إعدادات معايير التيار التنازلي لتوليد ١٦ ملي أمبير، يجب أن تظهر القراءة التنازليّة على شاشة الـ Rapidlogger الأن ١٦ ملي أمبير أو رقم قريب منها. إذا كان الخطأ ضمن النطاق المقبول، فلا حاجة لمعايير. على سبيل المثال، لمستشعر ضغط ١٠٠٠٠ (٤-٢٠mA) متصل بالمدخل التنازلي، يمثل خطأ ٠٠١٠٠٠٠ psi في psi ٦,٢٥ في قراءة المستشعر عند الحد الأقصى. تم حساب هذا الرقم بقسمة ١٠٠٠٠ على psi (١٦) (الإشارة الكاملة بالملي أمبير) ثم على ٠٠١٠ (خطأ الإشارة بالملي أمبير). إذا كان الخطأ غير مقبول، فستكون المعايير مطلوبة.

لبدء عملية المعايرة، تأكّد من تشغيل برنامج **Rapidlogger Utility** وأنه جاهز. اضغط على إعداد النظام **System Setup** للوصول إلى الشاشة التالية.



في هذه الشاشة، أدخل ١٠٠٠٠ كعامل معايرة للمدخل التماذجي، لا تضغط على زر المعايرة بعد.

على شاشة الـ Rapidlogger ضع وحدة الـ Rapidlogger من شاشة التشخيص التماذجي. الشاشة على وحدة الـ Rapidlogger لن تشير إلى أنها في وضع المعايرة، لكنها ستعرض ثابت المعايرة الحالي. قم بتدوين هذا الرقم. الآن اضغط على زر المعايرة في برنامج **Rapidlogger Utility** سيظهر ثابت المعايرة الجديد على شاشة وحدة الـ Rapidlogger. الخطوة التالية هي حساب عامل المعايرة الصحيح على الشاشة. سيتم عرض معايرة مقترن تلقائيًا على الشاشة. أدخل القيمة المقترنة في خانة عامل المعايرة التماذجي في **Rapidlogger Utility** واضغط زر المعايرة.

يتم حساب قيمة عامل المعايرة المقترن من قبل النظام بافتراض استخدام مصدر تيار معاير بقيمة ١٦ mA كإشارة دخول إلى الطرف mA1 في وحدة الـ Rapidlogger. يمكن استخدام قيم تيار معايرة أخرى، ولكن في هذه الحالة يكون على المستخدم حساب عامل المعايرة بنفسه.

التحقق من المعايرة على مدخلات أجهزة الاستشعار التردديّة

تتمثل الخطوة الأولى في إزالة جميع أجهزة الاستشعار وما شابهها المتصلة بمدخلات التردد. بعد ذلك، قم بتوصيل سلك الأرضي من مدخل التردد المعاير إلى طرف الأرضي المستمر (DC Ground) على وحدة الـ Rapidlogger. الآن قم بتوصيل سلك خرج التردد من مولد التردد المعاير إلى مدخل F1 على وحدة F1 على مدخل التردد المعاير إلى طرف الأرضي المستمر (DC Ground). اضبط مستوى جهد الإشارة بين ١٢ إلى ٢٤ فولت DC ، وأخرج موجة مربعة بتردد ١ كيلوهرتز.

الآن ضع وحدة الـ Rapidlogger في وضع التشخيص الرقمي (اضغط **F2**, **F5**, **F6**). ستظهر شاشة على وحدة الـ Rapidlogger تعرّض قيم المدخلات الرقمية والترددية الحاليّة. يجب أن تظهر قراءة التردد ١٠٠٠٠ هرتز. إذا كانت الإشارة مختلفة كثيرًا، فستكون هناك حاجة إلى معايرة إشارات مدخلات التردد. يُرجى استشارة الدعم الفني في المصنع للحصول على المساعدة.

التحقق من معايرة مدخلات العداد الكلي

مدخلات العداد الكلي في جهاز Rapidlogger لا تحتاج إلى معايرة في الموقع. يمكن التتحقق من معايرتها الصحيحة في الموقع كما يلي: الخطوة الأولى هي إزالة جميع المستشعرات وما شابهها المتصلة بمدخلات التردد. بعد ذلك، قم بتوصيل سلك الأرضي من مدخل التردد المعاير إلى طرف الأرضي DC في وحدة Rapidlogger. الآن قم بتوصيل سلك خرج التردد من المولد التردد المعاير إلى المدخل F1 في وحدة Rapidlogger. اضبط مستوى الجهد للإشارة بين ١٢ إلى ٤ فولت DC ، وأخرج موجة مرتبعة بتردد ١ كيلو هرتز.

بعد ذلك ضع وحدة Rapidlogger في وضع التشخيص الرقمي (اضغط **F6** ، **F5** ، **F6** ، **F2**) ستظهر شاشة على وحدة Rapidlogger تعرض القيم الحالية للمدخلات الرقمية والترددية. يجب أن تزداد قراءة العداد ١ بمقدار ١٠٠٠ عدد بالضبط كل ثانية. إذا كان لدى المستخدم إمكانية الوصول إلى مولد نبضات يمكنه توليد عدد محدد من النبضات، يمكن استخدامه أيضاً لتأكيد عمل العداد الكلي.

التحقق من معايرة مدخلات المشفّر


الخطوة الأولى هي إزالة جميع الحساسات وغيرها المتصّلة بمدخلات المشفّر. بعد ذلك، قم بتوصيل مشفّر دوار معروض صالح إلى جهاز Rapidlogger كما يلي: يجب توصيل سلك الأرضي من المشفّر إلى الطرف الأرضي المستمر (DC Ground) في وحدة Rapidlogger. يجب توصيل سلك الطاقة من المشفّر بمخرج ٥ فولت تيار مستمر (5VDC) في Rapidlogger. يجب توصيل قنوات المشفّر A و B إلى الأطراف Q1A و Q1B في.

الآن ضع وحدة Rapidlogger في وضع التشخيص الرقمي (اضغط **F6** ، **F5** ، **F6** ، **F2**) ستظهر شاشة على وحدة Rapidlogger تعرض قيم المدخلات الرقمية والترددية الحالية. يجب أن تظهر قراءة ١ Quadrature بالضبط . الآن قم بتدوير المشفّر دورة كاملة واحدة بالضبط. يجب أن يكون عدد العدّات المعروض على الشاشة مساوياً بالضبط لأربعة أضعاف دقة المشفّر المصنعة. (quadrature counts).

٣،٥ رفع برنامج النظام الجديد

من أجل رفع البرنامج الثابت الجديد إلى جهاز Rapidlogger من الجيل التالي، يلزم وجود كابل إيثرنت وبرنامج تنزيل البرنامج الثابت. لا تحاول رفع البرنامج الثابت الجديد إلى جهاز Rapidlogger إلا إذا تم توجيهك بذلك تحديداً من قبل جهة الدعم الفني. قم بتوصيل كابل الواجهة بمنفذ الإيثرنت على جهاز Rapidlogger. الآن قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الإيثرنت بمنفذ الإيثرنت في الكمبيوتر الشخصي أو عبر موزع إيثرنت.

ثم شغل برنامج AutoUpdate على الكمبيوتر الشخصي، وهو موجود على القرص المرفق مع الجهاز. اختر عنوان IP الخاص بنظام Rapidlogger المراد تحدّيه، وهو عادة ١٩٢.١٦٨.٠.٥. بعد ذلك اختر ملف البرنامج الثابت البديل وانقر على زر التحديث. سيقوم البرنامج بتحديث البرنامج الثابت وسيعرض مربع حوار يؤكد اكتمال التحديث. تستغرق هذه العملية حوالي دقيقة إلى دقيقتين.



٤,٥ استبدال وحدة المعالج المركزي (CPU)

وحدة المعالج المركزي (CPU) في جهاز Rapidlogger قابلة للاستبدال في حال تعرض المعالج للتلف أو إذا كان هناك حاجة لاستبدال الوحدة لتنشيط برنامج ثابت جديد. استبدال وحدة المعالج المركزي عملية دقيقة ولا يمكن إجراؤها إلا بواسطة فني إلكترونيات متخصص. وحدة المعالج حساسة للكهرباء الساكنة، ويجب استبدالها فقط عندما تكون الوحدة على سطح عمل آمن من الكهرباء الساكنة.

لا تحاول استبدال وحدة المعالج في جهاز Rapidlogger إلا إذا تم توجيهك بذلك من قبل الدعم الفني. للاستبدال، تأكد أولاً من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل كابل الطاقة. باستخدام مفك صغير جداً، قم بإزالة المساميرين البلاستيكين الأبيضين اللذين بثبتان الوحدة في مكانها. لاحظ اتجاه وحدة المعالج على اللوحة. باستخدام قوة بسيطة وحركة هزازة خفيفة، قم بإزالة وحدة المعالج.

ثبت وحدة المعالج الجديدة بحذر بعد محاذاة الدبابيس مع فتحات المقيس، مع التأكد من محاذاة الموصلين في الأسفل والتأكد من أن اتجاه الوحدة صحيح. يجب أن يتم تثبيت الوحدة سهولة دون استخدام قوة مفرطة. يجب أن يكون السطح السفلي للوحدة الدائرة في الوحدة مستوياً مع قمة المباعد البيضاء. قم بإعادة تثبيت المساميرين البلاستيكين الأبيضين. الآن الوحدة جاهزة لتشغيل الطاقة.

٥,٥ قطع الغيار الموصى بها

فيما يلي قائمة بقطع الغيار الموصى بها لدعم ما بين نظام واحد وخمسة أنظمة:

لوحة التحكم الرئيسية لـ Rapidlogger	٠٠-٩١٩٠٣
شاشة LCD لـ Rapidlogger	٠٠-٩١٧١٣
بطارية UPS DC بجهد ١٢ فولت لـ Rapidlogger	٠٠-٩٢٠٤١
لوحة طاقة UPS DC لـ Rapidlogger	٠٠-٩٢٠١١
حساس الضغط	٠٠-٩١٩٢٩
حساس القرب التحريري	٠٠-٩٢١٩٢
كابل عام مغلف، قابل للفصل	٠٠-٩٢١٦٨
كابل حساس القرب مغلف، قابل للفصل، ١٠٠ قدم	٠٠-٩٢١٦٩
كابل Viatran مغلف، قابل للفصل، ١٠٠ قدم	٠٠-٩٢١٦٧

٦,٥ الإصلاح والصيانة


لإجراء إصلاح وصيانة الوحدة، يرجى التواصل مع البريد الإلكتروني : sales@rapidlogger.com

٧,٥ شهادات ATEX للنظام، وأجهزة الاستشعار، والملحقات


يمكن تنزيل شهادات ATEX الكاملة للنظام وأجهزة الاستشعار والمعدات المرتبطة به من موقع Rapidlogger على الرابط التالي.


<http://www.rapidlogger.com/downloads/ATEX.pdf>

٦.١ رسم توصيلات الكهرباء لمعدات ATEX



Rapidlogger™





Rapidlogger™

	
SCHEDULE	
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NUMBER 175ATEX4262X	
17. Drawings and Documents	
Title: NextGenDQ_Titan (Total Certification Drawing (Total Sheets/6)	Drawing No.: 00-S2412
Rev. Level: F	Date: 7/7/2015

Schedule drawing contains total 6 sheets that details enclosure general arrangement drawing, including ATEX label and warning copies.

*This Certificate is for the exclusive use of Intertek's Client and is **permitted** pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Certificate. Only the Client in accordance with the terms and conditions of the Certificate and the enclosed Test Report may use the above name and/or logo. The Client is responsible for the consequences of any unauthorized use of the above name and/or logo. The Client must inform the Intertek office in writing of any unauthorized use of the above name and/or logo. The Client must inform the Intertek office in writing of any unauthorized use of the above name and/or logo.*

Intertek House, Cleve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB
Tel: +44 (0)1372 370900 Fax: +44 (0)1372 379977
www.intertek.com

Registered No 2372281 Registered Office: Academy Place, 1-5 Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ.

This Certificate is the property of Intertek Testing and Certification Ltd and is subject to Intertek Testing and Certification's Conditions for Granting Certificates.

Sheet 3 of 3

Ref-2011-1016-09-09-2014

Translators Reference 4

Rapidlogger™